

Názov: Všetkým známym záujemcom

Sídlo / Kor. adresa:

v Nových Zámkoch, dňa 06.11.2020

Žiadosť o vysvetlenie 8 – odpoveď:

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie dňa: 05.11.2020 a v zmysle § 113 ods. 7 podáva nasledovné odpovede:

Otázka č. 1

chceli by sme sa spýtať verejného obstarávateľa, vo výkaze výmer je položka "validácia čistých priestorov" s priradeným množstvom 1kpl.

Potrebovali by sme upresnenie, aká je trieda čistoty pre tieto priestory ktoré majú byť validované a tiež ktorých priestorov sa to týka.

Odpoveď č. 1:

Trieda čistoty pre priestory je zadefinovaná v PD Zdravotníckej technológii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Jedná sa o nasledovné priestory:

- **Miestnosť č. 122 - Čistá strana – Sklad sterilného materiálu, trieda čistoty M 5,5 podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z.**
- **Miestnosť č. 128 – Expedícia príprava, trieda čistoty M 6,5 podľa vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z.**

V rámci validácie čistého priestoru centrálnej sterilizácie sa požaduje kontrola kvality ovzdušia z pohľadu prachových častíc v súlade s normou STN ISO 14644. Výsledkom validácie bude validačný protokol s určením či kvalita ovzdušia čistého priestoru zodpovedá príslušnej triede čistoty zadefinovanej podľa vyhlášky MZ 553/2007 Z.z.. Validácia zahŕňa nasledovné úkony: Meranie počtu častíc podľa ISO 14644 , Test integrity Hepa filtrov po inštalácii (DOP test), Meranie vzduchových výkonov na potrubíach VZT, Meranie tlakovej kaskády, Meranie teploty a relatívnej vlhkosti, Vystavenie validačného protokolu.

Žiadosť o vysvetlenie 9 – odpoveď:

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie dňa: 06.11.2020 a v zmysle § 113 ods. 7 podáva nasledovné odpovede:

Otázka č. 1

Výkaz výmer , ani PD neobsahuje špecifikáciu presklenia panelov a dverí v čistých priestoroch, ani blokáciu dverí. Tieto špecifiká môžu v značnej miere ovplyvniť cenu diela, preto žiadame obstarávateľa o vysvetlenie ako má uchádzač postupovať pri ocenení zákazky? Alebo žiadame o doplnenie tejto špecifikácie.

Odpoveď č. 1:

Priečkové panely sú navrhnuté bez okien. Blokácia dverí nie je potrebná, to vyžadujú iné prevádzky v nemocniciach. Naceniť je potrebné to čo je vo výkaze a v PD.

S pozdravom

.....

Ing. Vladimír Lipovský