



RS1 - Úprava podlahovej rastrovej dilatácie nepoškodenej  
M 1:5





RS2 - Úprava podlahovej rastrovej dilatácie poškodenej  
M 1:5




VYBÚRAŤ EXIST. RASTROVÚ DILATÁCIU—Odstránenie nesúdržných a popraskaných častí okolo rastrových dilatácií, nepoškodené narezať v mieste exist.dilatácie šírky 10mm do hĺbky 70mm poškodené rastrové dilatácie narezať v mieste exist.dilatácie šírky 10mm do hĺbky 70mm a plošne narezanie 70mm na každú stranu do hĺbky 30mm, poškodené predstavujú cca 40% z všetkých rastrových dilatácií.  
EPROFILÁCIA PO ODSTRÁNENÝCH ČASTIACH /diery/ "EPOXIDOVÝMI MALTAMI" v zložení  
SIKA: Sikafloor 156/161 + kremičitý piesok,

Poznámka  
Prevedenie detailu sa podľa potreby upraví v závislosť od rozsahu poškodenia.  
Úprava bude konzultovaná s projektantom a výrobcom sanačného systému.



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI</div> <div>A.B.K.P.Š.</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>NOBELOVA 34</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekt@bkps.sk</div>		
G.P. : A B.K.P.Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK			<div>ELTER constructions s.r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ 61</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div> <div>www.elter.sk elter@elter.sk</div>		
HIP : Ing. L.TAUSINGER					
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA		
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ			
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA			DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU <div>E.22</div>
OBSAH : DETAIL RS1, RS2 - RASTROVÁ DILATÁCIA			MIERKA	1:10	
			FORMÁT	2A4	
			STUPEŇ	RP	