


LEGENDA PORÚCH V STROPNEJ KONŠTRUKCII:

- Kontinuálna porucha pozdĺž dilatácie
- Miesto poruchy
- Číslo fotografie
- Odhadovaná plocha poruchy

CELKOVÁ ODHADOVANÁ PLOCHA PORÚCH

- Poruchy pozdĺž dilatácií - 144,10m²
- Lokálne poruchy - 77,78m²
- Plocha garáží 2PP - cca 3300m²



| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|
| HL. PROJEKTANT KUSÝ, PAŇÁK | ZODP. PROJEKTANT ING. TAUSINGER | VYPRACOVAL ING. HÁŠTO | ELTER construction s.r.o. TRNÁVKA 10 821 01 BRATISLAVA TEL./FAX 021 433 7003 |
| STAVEBNO - TECHNICKÁ A STATICKÁ PASTPORTIZÁCIA SCHÉMA PORÚCH V STROPOCH GARÁŽI V BUDOVE NBS | | | www.elter.sk |
| SCHÉMA PORÚCH STROPOV : dc A,B,C- 2PP | | | DÁTUM 08.2018 |
| | | | STUPEŇ 12 A. |
| | | | FORMÁT M 1:200 |
| | | | Č. VÝKRESU SCH-2 |