

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 27.07.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 36 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>V S0201 je sanácia vnútorných ŽB stien zahrnutá v položkách :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 44 - Príprava vnútorného podkladu stien adhézy mostík, vrátane presunu hmôt.....3 555,24 m2</li> <li>- 49 - Reprofilácia stien betónových konštrukcií sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm vrátane všetkých súvisiacich nákladov, vrátane presunu hmôt.....3 555,24 m2</li> <li>- 198 - Oklepanie pred povrchovou úpravou.....1 066,572 m2</li> <li>- 199 - Ofukovanie vzduchom pred povrchovou úpravou.....3 555,24 m2</li> <li>- 200 - Odmasťovanie pred povrchovou úpravou..... 3 555,24 m2</li> <li>- 190 - Epoxidový náter izolačný - systém M 27 stien, bez masky.....2 258,36 m2</li> <li>- 191 - Epoxidový náter izolačný - systém M 27 podláh, s maskou.....1 296,88 m2.....spolu je to 3 555,24 m2</li> </ul>



TATRA TENDER

	<p>V SO202 – Hala filtrov č.1 je sanácia vnútorných ŽB stien zahrnutá v položkách :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 405 - Príprava vnútorného podkladu stien adhézny mostík, vrátane presunu hmôt.....<b>2 284,20 m2 – výmera vnútorných omietok - ????</b></li><li>- 415 - Reprofilácia stien betónových konštrukcií sanačnou maltou, .....vrátane presunu hmôt.....<b>10 700,00 m2</b></li><li>- 518 - Oklepanie pred povrchovou úpravou.....<b>3 210,00 m2</b></li><li>- 519 - Ofukovanie vzduchom pred povrchovou úpravou.....<b>10 700,00 m2</b></li><li>- 520 - Odmasťovanie pred povrchovou úpravou..... <b>10 700,00 m2</b></li><li>- 512 - Epoxidový náter izolačný - systém M 27 stien, bez masky.....<b>1 727,44 m2</b></li><li>- 513 - Epoxidový náter izolačný - systém M 27 podláh, s maskou.....<b>811,43 m2.....????</b></li></ul> <p>Podľa PD sú reprofilované bet. steny natreté epoxid. náterom, podľa výkazu výmer je výmera výrazne odlišná. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedených nezrovnalostí.</p>												
	<p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer bude upravená položka č. 405, 512, 513 nasledovne:</p> <table><tr><td>405</td><td>Príprava vnútorného podkladu stropov, adhezný mostík, vrátane presunu hmôt</td><td>m2</td><td>10700,000</td></tr><tr><td>512</td><td>Epoxidový náter izolačný -( napr. systém M 27 stien, bez masky alebo jeho ekvivalent)</td><td>m2</td><td>3340,000</td></tr><tr><td>513</td><td>Epoxidový náter izolačný - (napr. systém M 27 podláh, s maskou alebo jeho ekvivalent)</td><td>m2</td><td>2490,000</td></tr></table>	405	Príprava vnútorného podkladu stropov, adhezný mostík, vrátane presunu hmôt	m2	10700,000	512	Epoxidový náter izolačný -( napr. systém M 27 stien, bez masky alebo jeho ekvivalent)	m2	3340,000	513	Epoxidový náter izolačný - (napr. systém M 27 podláh, s maskou alebo jeho ekvivalent)	m2	2490,000
405	Príprava vnútorného podkladu stropov, adhezný mostík, vrátane presunu hmôt	m2	10700,000										
512	Epoxidový náter izolačný -( napr. systém M 27 stien, bez masky alebo jeho ekvivalent)	m2	3340,000										
513	Epoxidový náter izolačný - (napr. systém M 27 podláh, s maskou alebo jeho ekvivalent)	m2	2490,000										
2	<p>Otázka:</p> <p>V SO202 – Hala filtrov č.2 – DTTO ako Hala filtrov č.1</p> <p>V SO205 – Stavebné úpravy objektu čerpacej stanice je sanácia vnútorných ŽB stien zahrnutá v položkách :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1494 - Príprava vnútorného podkladu stien adhézny mostík, vrátane presunu hmôt.....<b>3 373,05 – výmera vnútorných omietok - ??????</b></li><li>- 1500 - Reprofilácia stien betónových konštrukcií sanačnou maltou,..... vrátane presunu hmôt.....<b>1 489,65 m2</b></li><li>- 1606 - Oklepanie pred povrchovou úpravou.....<b>866,15 m2</b></li><li>- 1607 - Ofukovanie vzduchom pred povrchovou úpravou.....<b>866,15 m2.....???</b></li><li>- 1608 - Odmasťovanie pred povrchovou úpravou..... <b>866,15 m2.....???</b></li><li>- 512 - Epoxidový náter izolačný - systém M 27 stien, bez masky.....<b>866,15 m2</b></li><li>- 513 - Epoxidový náter izolačný - systém M 27 podláh, s maskou.....<b>623,50 m2.....spolu je to 1 489,65 m2</b></li></ul> <p>Zloženie výmer v objektoch je iné ako v SO201. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedených nezrovnalostí.</p>												



TATRA TENDER

	<p>Odpoveď:</p> <p>Položky č. 1494, 1500, 1606, 1607, 1608 sa týkajú stavebného objektu „<i>Stavebné úpravy objektu čerpacej stanice</i>“.</p> <p>Položky č. 512 a 513 z otázky č.2 sú chybné označené. Podľa výmer sa jedná o položky č. 1600 a 1601 zo spomínaného objektu ČS.</p>
--	--