




SKRINKA OCHR. POSPÁJANIA SOP



OSADENIE SOP V STENE



POŽIADAVKA P2 – OCHRANNÉ POSPOJOVANIE

V MIESTNOSTIACH PRE LEKÁRSKE ÚČELY ZRIADIŤ PRÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVANIA /PA/, NA KTORÉ SA PRIPOJA:

- VŠETKY TRVALO INŠTALOVANÉ OKOLITÉ VODIVÉ ČASTI – ROZVODY VODY, ÚK, VZT A POD.
- VŠETKY VODIVÉ ČASTI, KTORÝCH POVRCHOVÁ PLOCHA JE VÄČŠIA AKO 0,02m² ALEBO NIEKTORÝ ICH ROZMER PRESAHUJE 0,2m
- PRIPOJOVACIE SVORKY, KTORÉ SLÚŽA PRE PRIZEMNENIE PRENOSNÝCH EL. ZARIADENÍ