

Príloha č. 3 Znážornenie umiestnenia HP - 1. NP

101 Sklad primárnych obalov

102 Chodba

103 Chladený sklad

104 Filter

105 Sklad dreva, vyvíjajúci dym

106 Manipulačný priestor

107 Údarenie vstupu boxov

107-1 Boxy údarne

107-2 Strojovňa údar

108 Chladený sklad neúdených syrov

109 Chladený sklad údených syrov

110 Sklad

30 R

30 EI

30 EW

HN25/30 m

antivýškový štít - rosný

20680

107-2
o jovňa údiar