

Jarolím B A L C O, 053 63 Spišský Hrušov, 81

IČO: 11951290, DIČ: 102349220

č.t. 0905 785954

balcojarolim@gmail.com

V projektovej dokumentácii stavby „Splašková kanalizácia II. Etapa – Odorín“ vypracovanej v 06.2019 bol zistený nesúlad v údajoch o počte kanalizačných šácht uvedených v technickej správe oproti situačnému výkresu, ktorý zdôvodňujem nasledovne:

Na stoke C1 bolo pôvodne navrhovaných 10 ks kanalizačných šácht, celkový počet šácht 36 ks, z toho 4 sútokové. V rámci stavebného konania bolo zistené, že jedna šachta na stoke C1 je navrhovaná na súkromnom pozemku, z toho dôvodu bola na konci uvedenej vetvy jedna šachta zrušená, čím sa počet šácht znížil na 35, z toho 4 sútokové. V technickej správe táto zmena nedopatrením nebola zohľadnená, čím došlo k nesúladu.

Správny celkový počet šácht na predmetnej stavbe je 35 ks, z toho 4 ks sú sútokové šachty (STOKA „A“ ,SŠ2, SŠ6, STOKA „C“ SŠ23, SŠ 24). Šachty č. 15 a 21 sú nesprávne označené ako sútokové šachty, jedná sa o revízne šachty.

V rozpočte stavby sú uvažované kanalizačné šachty v počte 33 ks, čo je v súlade so skutočnosťou, nakoľko z celkového počtu šácht 35 uvádzaných v projektovej dokumentácii sú 2 ks šachty existujúce. Šachty č. 1 a 2 sú existujúce.

Jarolím Balco
projektovanie vodohospodárskych
a pozemných stavieb
053 63 Spišský Hrušov 81
IČO:11951290 DIČ:102349220