

- projektovanie stavieb
- príprava stavieb
- realizácie stavieb
- poradenstvo

MSPK s.r.o.
Poľná 340, 951 75 Beladice
Slovenská republika
www.mspk.sk

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

Vec: Zdôvodnenie zmien v projektovej dokumentácii k stavbe „Rozšírenie kapacít MŠ Húskova – MČ KVP

V priebehu realizácie horeuvedenej rozostavanej stavby vyplynula nevyhnutnosť revízie projektovej dokumentácie. Dôvodom revízie projektovej dokumentácie je zmena zhotoviteľa predmetnej stavby počas realizácie stavebných prác. Revízia PD vyplýva z osobnej obhliadky objektu, počas ktorej bol zhrnutý obsah už zrealizovaných prác a prác, ktoré je ešte potrebné zrealizovať za účelom dokončenia stavby tak, aby spĺňala technické parametre za účelom jej využitia v súlade s platnou legislatívou. Z dôvodu čiastočnej realizácie niektorých prác, dlhšieho pozastavenia stavby je potrebné vykonať taktiež niektoré práce, ktoré sú vyvolané z dôvodu pred tým nepredvídateľných udalostí a s ktorými pôvodná dokumentácia neuvažovala, no ich realizácia je nevyhnutná a potrebná pre ukončenie diela.

Zhrnutie a špecifikácia:

1. Búracie práce

Na základe osobnej obhliadky aktuálneho stavu objektu bolo zistené, že navrhované búracie práce boli vo väčšej miere už zrealizované predošlým zhotoviteľom. Ešte je potrebné zrealizovať demontáž niekoľkých dverných krídel, odstránenie podlahy v m.č. 1.01.a 1.02, demontáž všetkých okien spolu s vonkajšími a vnútornými parapetmi, demontáž vykurovacích telies, búranie železobetónových konštrukcií a realizácia niekoľkých búracích prác murovaných konštrukcií.

2. Dostavovacie práce

Na základe osobnej obhliadky aktuálneho stavu objektu bolo zistené, že z navrhovaných prác bolo zrealizované len zhotovenie nového muriva, ležaté rozvody zdravotechniky a časť elektroinštalácie. Všetky ostatné navrhované práce bude nutné zrealizovať novým zhotoviteľom.

3. Výkaz výmer, rozpočet

Vzhľadom na rozpracovanosť diela – rozostavaná stavba, došlo k úprave výmerov a rozpočtových položiek , ktoré je ešte potrebné zrealizovať.

4. Zmena rozmerov okien

Na základe osobnej obhliadky aktuálneho stavu objektu boli upravené navrhované rozmery okien z dôvodu prispôsobenia tvaru a vizuálneho vzhľadu vedľajšieho pavilónu, ktorý tvorí ako celok daného objektu MŠ. Z dôvodu nutnosti a zlého technického stavu okien vo vedľajšom pavilóne museli byť operatívne vymenené. Za účelom zachovania vizualizácie celého objektu došlo k úprave parametrov okien. S tým súvisí aj vysprávka nevyhovujúcich ostení.

5. Kryty radiátorov

Počas osobnej obhliadky aktuálneho stavu stavby bolo zistené, že kryty radiátorov, s ktorými sa v projekte uvažovalo, toho času sa stali nevyhovujúcimi a nefunkčnými. Z toho dôvodu bola položka ich renovácie nahradená novými ochrannými krytmi na radiátory.

6. Modernizácia potravinového výtahu

Rekonštrukcia a modernizácia technológie potravinového výtahu (v zmysle revízie skutkového stavu technológie výtahu v čase už rozostavanej stavby) – položka doplnená z dôvodu zistenia v čase rozostavanej stavby zlého technického stavu pôvodného potravinového výtahu, ktorý po uplynutí času od spracovania pôvodnej PD v roku 2016 sa stal nefunkčným a z technického a hygienického hľadiska už nepoužiteľným. Zároveň aktuálnym technickým stavom nespĺňa normy a základné právne predpisy týkajúce sa prevádzky výtahov na presun stravy.

PODROBNÝ OPIS JEDNOTLIVÝCH ZMIEN

Stavebná časť a statika

- pol. č. 1, 118** Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm – zmena množstva zo 14 ks na 2 ks, z dôvodu čiastočnej realizácie práce
- pol. č. 2, 119** Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 4, 120** Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm - zmena množstva zo 6 ks na 2 ks, z dôvodu čiastočnej realizácie práce
- pol. č. 9, 121** Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249) - položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 10, 122** Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249) – zmena výmery z 8,1 m² na 8,5 m², z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 123** Ručný výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m³ – nová položka rozpočtu z dôvodu posunu prístupovej rampy, ktorý súvisel so zriadením nevhynutného krčku, ktorý bude slúžiť ako zamedzenie nepriaznivých poveternostných vplyvov priamo v šatni pre deti
- pol. č. 124** Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 – vznik nevhynutnej položka rozpočtu z dôvodu posunu prístupovej rampy, položka viazaná na položku č. 123
- pol. č. 125** Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku – položka doplnená, je nevhynutná z dôvodu spätej opravy podlahovej konštrukcie v mieste úpravy prípojky vody
- pol. č. 11, 126** Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ - zmena výmery z 454,51 m² na 483,04 m², z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác

- pol. č. 12, 127** Vnútorná omietka stropov, vápenno-cementová, strojné nanášanie, hr. 8 mm - zmena výmery z 454,51 m² na 483,04 m², z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 13, 128** Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ – zmena výmery z 897,11 m² na 989,07 m², z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 14, 129** Vnútorná omietka stien vápenno-cementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm - zmena výmery z 897,11 m² na 989,07 m², z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 130** Vysprávka ostení po montáži nových okien - vnútorná omietka stien vápenno-cementová, ručné nanášanie, hr. 10 mm, položka doplnená, z dôvodu úpravy rozmerov výplní otvorov
- pol. č. 131** Vysprávka ostení po montáži nových okien - vonkajšia omietka stien vápenno-cementová, ručné nanášanie, hr. 10 mm položka doplnená, z dôvodu úpravy rozmerov výplní otvorov
- pol. č. 15, 132** Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm – zmena výmery z 454,51 m² na 486,6 m², z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 16, 133** Poter pieskovocementový hr. do 50 mm – zmena výmery z 55,48 m² na 18,2 m² z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 17, 17a, 17b** Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m – zmena výmery z 154,51 m² na 454,51 m², z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia pomocného lešenia pri realizácii stavebných prác
- pol. č. 18, 134** Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 19, 135** Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu zistenia rozdielnej skutočnej materiálovej skladby steny oproti uvažovanej v pôvodnej PD, materiálová skladba sa pred odstránením omietky bola nepredvídateľná
- pol. č. 20a** Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m² -2,20000t – upravená výmera z dôvodu neúplnej realizácie
- pol. č. 137** Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t – nová položka – nahradza pol. č. 19
- pol. č. 21, 136** Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t - položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 104, 138** Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200mm stenovou pílou -0,02400t – zmena výmery z 84,0 m na 98,0 m z dôvodu zmeny technického riešenia oceľovej výstuhu otvoru, ktorá súvisí s už s čiastočne vykonanými prácami
- pol. č. 28, 28a, 140** Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m – položky odstránené z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu (položka 28 + položka 28a – pôvodná výmera po zmenovom konaní, položka 140 odpočet v celom rozsahu z dôvodu kompletnej realizácie)

- pol. č. 29, 29a, 141** Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste – položky odstránené z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu(položka 29 + položka 29a – pôvodná výmera po zmenovom konaní, položka 140 odpočet v celom rozsahu z dôvodu kompletnej realizácie)
- pol. č. 30, 30a, 142** Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné – položky odstránené z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu(položka 30 + položka 30a – pôvodná výmera po zmenovom konaní, položka 140 odpočet v celom rozsahu z dôvodu kompletnej realizácie)
- pol. č. 31, 31a, 143** Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia – položky odstránené z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu(položka 31 + položka 31a – pôvodná výmera po zmenovom konaní, položka 140 odpočet v celom rozsahu z dôvodu kompletnej realizácie)
- pol. č. 105, 213** Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím – zmena výmery z 4,730 t na 12,760 t, z dôvodu zmeny rozsahu búracích prác súvisiacich s rozostavanou stavbou
- pol. č. 106, 214** Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m – zmena výmery z 4,730 t na 12,760 t, z dôvodu zmeny rozsahu búracích prác
- pol. č. 107, 215** Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste – zmena výmery z 4,730 t na 12,760 t, z dôvodu zmeny rozsahu búracích prác
- pol. č. 108, 216** Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné – zmena výmery z 4,730 t na 12,760 t, z dôvodu zmeny rozsahu búracích prác
- pol. č. 217** Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia – položka doplnená do rozpočtu z dôvodu navýšenia výmery búracích prác
- pol. č. 144** Demontáž jestvujúcich hydrantov a rozvodov požiarnej vody – položka doplnená, vzhľadom na polohu jestvujúcich rozvodov požiarnej vody, ktoré boli nahradené rozvodmi v inom trasovaní, je potrebné ich časť odstrániť.
- pol. č. 24a** Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m², -0,02400t – navýšenie výmery z 0 ks na 15 ks, počas realizácie bolo deklarované vyvesenie krídel v celom rozsahu, t.j. 32ks, avšak pri rozostavanej stavbe muselo byť opäť zavesených 15 ks z dôvodu ochrany rozostavanej stavby. Z toho dôvodu opäťovne potreba vyvesenia 15 ks dverných krídel
- pol. č. 25, 145** Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2m² -- položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 26, 218** Otlčenie omiet+ok stropov vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t - položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu napriek čiastočnej fakturácii.
- pol. č. 27, 219** Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t– položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 32, 146** Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m – zmena výmery z 35,455 t na 16,455 t, z dôvodu čiastočnej realizácie práce
- pol. č. 35, 148** Demontáž, oprava a montáž existujúcich ochranných krytov vykurovacích telies – položka odstránená z rozpočtu z dôvodu zlého technického stavu.

- pol. č. 147** Dodávka a montáž ochranných krytov vykurovacích telies – položka nahradza odstránenú položku č. 35
- pol. č. 37, 149** Montáž okna plastového na PUR penu – zmena výmery z 340,28 m na 373,28 m, z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 92, 150, 151** Dodávka plastových dverí dvojkridlových, s nadsvetlíkom, rozmerov 1450/2950 - D1 (nadsvetlíc 1450/750), farba biela, vrátane prahu, kľučky a rozety (FAB) – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)
- pol. č. 94, 152, 153** Dodávka plastových dverí dvojkridlových, rozmerov 1480/2150 - D1', farba biela, vrátane prahu, kľučky a rozety (FAB), vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)
- pol. č. 40, 156, 157** Dodávka plastových dverí dvojkridlových, s nadsvetlíkom, rozmerov 1450/2830 - D6 (nadsvetlíc 1450/690) farba biela, vrátane prahu, kľučky a rozety (FAB), vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)
- pol. č. 95, 158, 159** Dodávka interiérových hliníkových dverí dvojkridlových, rozmerov 1470/2100 - D7, požiarna odolnosť 30 min. farba biela, vrátane prahu, kľučky a rozety (FAB) – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)
- pol. č. 96, 160, 161** Dodávka plastových dverí dvojkridlových, s nadsvetlíkom, rozmerov 1450/2760 - D11 (nadsvetlíc 1450/690) farba biela, vrátane prahu, kľučky a rozety (FAB), vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)
- pol. č. 43, 162, 163** Dodávka drevených dverí jednokridlových, s nadsvetlíkom, rozmerov 900/2600 - D12 (nadsvetlíc 900/630) – zmena položky z dôvodu zmeny materiálu z plastu na drevo
- pol. č. 164** Dodávka plastových dverí dvojkridlových, s nadsvetlíkom, a pevným bočným svetlíkom, rozmerov 2290/2950 - D13 (bočný svetlíc 760 x 2200 + otváraté krídla 850 + 570 x 2200 + nadsvetlíc 2290 x 750) + rozširovaci profil + rohový profil, farba biela, vrátane prahu, kľučky a rozety (FAB), vrátene bielych interiérových žalúzií – nová položka, z dôvodu požiadavky vytvorenia ochranného vstupného zádveria
- pol. č. 44, 165, 166** Dodávka zostavy plastového okna - 4500/2030 - O1 (okná 5 x 900 x 2030) farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby) spresnenie rozmerov podľa skutkového stavu na stavbe po odstránení omietok
- pol. č. 45, 167, 168, 169** Dodávka zostavy plastového okna - 5940/1760 - O2 - 1NP (okná 5 x 1190 x 1760) farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho

hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

Dodávka zostavy plastového okna - 5940/2080 - O2 - 2NP (okná 5 x 1190 x 2080) farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

pol. č. 46, 170, 171, 172 Dodávka plastového okna - 1180/1750 - O3 - 1NP farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

Dodávka plastového okna - 1180/2080 - O3 - 2NP farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

pol. č. 47, 173, 174, 175 Dodávka hliníkového okna - 1170/1750 - O3' - 1NP, požiarna odolnosť 30 min., farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

Dodávka hliníkového okna - 1180/2080 - O3' - 2NP, požiarna odolnosť 30 min., farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

pol. č. 48, 176, 177 Dodávka zostavy plastového okna - 4460/760 - O4 (okná 2 x 1450 x 760 + 1 x 1560 x 760) farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

pol. č. 49, 178, 179 Dodávka zostavy plastového okna - 5940/2080 - O5 (okná 1 x 850 x 2080 + 4 x 885 x 2080 + 2 x 775 x 2080) farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

pol. č. 50, 180, 181 Dodávka zostavy plastového okna - 5940/2050 - O6 (okná 5 x 1190 x 2050) farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátene bielych interiérových žalúzií – zmena položky z dôvodu zmeny tvaru výplňovej konštrukcie z dôvodu prispôsobenia vzhľadu už osadeným novým výplňovým konštrukciám v blokoch A a B (osadené počas pozastavenej stavby)

pol. č. 182 Dodávka zostavy plastového okna - fix - 1840/2950 - O7 (okná 2 x 860 x 2200 + nadsvetlík 1720/750) + rohový profil, farba biela, vrátane vnútorného plast. parapetu

a vonkajšieho hliníkového parapetu, vrátane bielych interiérových žalúzií – nová položka, z dôvodu požiadavky vytvorenia ochranného vstupného zádveria

- pol. č. 51, 97, 183, 184, 185** Dodávka dreveného výdajného okna, výsuvného - 880/800 - VO, vrátane obojstranného dreveného parapetu – zmena položky, z dôvodu zmeny materiálu a zmena rozmerov z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 52, 186** Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania (D3, D8, D10, D12) – zmena výmery z 8 ks na 10 ks, z dôvodu pridania dverí do vstupného zádveria
- pol. č. 53, 187** Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB - zmena výmery z 8 ks na 10 ks, z dôvodu pridania dverí do vstupného zádveria
- pol. č. 54, 188** Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm- zmena výmery z 8 ks na 10 ks, z dôvodu pridania dverí do vstupného zádveria
- pol. č. 55, 189** Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania – zmena výmery z 5 ks na 6 ks, z dôvodu potreby, ktorá vyplynula z dôvodu zabezpečenia vyšej bezpečnosti
- pol. č. 56, 190** Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB – zmena výmery z 5 ks na 6 ks, zmena súvisí s vyšie uvedenou položkou
- pol. č. 93, 154, 155** Dodávka interiérových drevených dverí dvojkridlových, rozmerov 1500/2000 - D2 – zmena rozmerov z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác, nahradza položku „Dvere vnútorné dvojkridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 1400-1500 mm“
- pol. č. 58, 191** Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové (D3, D8, D10, D12) - zmena výmery z 8 ks na 10 ks, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
- pol. č. 59, 192** Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere (D3, D8, D10, D12) - zmena výmery z 8 ks na 10 ks, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
- pol. č. 60, 193** Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové (D2, D4, D5, D9, D9') - zmena výmery z 9 ks na 10 ks, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
- pol. č. 61, 194** Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre dvojkridlové dvere (D2, D4, D9, D9') - zmena výmery z 9 ks na 10 ks, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
- pol. č. 196** Oceľová výmena rámov D+M (D4 varianta navrhnutá statikom) – položka doplnená, z dôvodu vyvolanej zmeny riešenia nadpražia otvoru
- pol. č. 63, 197** D + M sanitárnych stien a priečok, vrátane dverného krídla – zmena výmery z 5,76 m² na 2,0 m² z dôvodu upresnenia rozmerov na rozostavanej stavbe
- pol. č. 66, 198** Montáž soklíkov z obkladačiek do malty výšky 100 mm – zmena výmery z 84,68 m na 92,040 m, z dôvodu zmeny materiálového riešenia podlahových konštrukcií a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 67, 199** Obkladačky hladké pre soklík – zmena výmery z 17,275 m² na 18,408 m², z dôvodu zmeny materiálového riešenia podlahových konštrukcií a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác

- pol. č. 68, 200** Montáž podláp z dlaždíc keramických do malty – zmena výmery z 372,03 m² na 280,84 m², z dôvodu zmeny materiálového riešenia podlahových konštrukcií a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 69, 201** dlaždice, rozmer 297x297x8 mm – zmena výmery z 379,471 m² na 286,457 m², z dôvodu zmeny materiálového riešenia podlahových konštrukcií a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 74, 202** Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca – zmena výmery z 105,2 m na 83,6 m, z dôvodu zmeny materiálového riešenia podlahových konštrukcií a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 75, 203** Odstránenie povlakových podláp z nášlapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t - položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 76, 204** Lepenie textilných podláp - kobercov z pásov, zmena výmery z 263,76 m² na 203,52 m², z dôvodu zmeny riešenia podlahových konštrukcií a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 77, 205** Koberec všívaný, trieda záťaže 32 - zmena výmery z 276,948 m² na 223,159 m², z dôvodu zmeny riešenia podlahových konštrukcií a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 79, 206** Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x600 mm - zmena výmery z 233,73 m² na 132,53 m², z dôvodu zmeny materiálového riešenia úpravy povrchov stien a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 80, 207** CONCEPT obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba svetlo - béžová - zmena výmery z 238,405 m² na 135,185 m², z dôvodu zmeny materiálového riešenia úpravy povrchov stien a upresnenia rozmerov po vykonaní búracích prác
- pol. č. 82, 208** Nátery olejové farby bielej omietok stien, výšky 1,2 m, dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. – zmena výmery z 333,165 m² na 293,100 m², z dôvodu spresnenia rozmerov na stavbe po vykonaní búracích prác
- pol. č. 83, 209** Dodávka a montáž tapety s detským vzorom – položka odstránená z rozpočtu z dôvodu použitia z hygienického hľadiska vhodnejšej povrchovej úpravy - súvisí to s nižšie uvedenými položkami 84,210.
- pol. č. 84, 210** Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m – z 784,725 m² na 1167,65 m², z dôvodu zmeny materiálového riešenia úpravy povrchov stien
- pol. č. 211** Rekonštrukcia technológie potravinového výťahu (v zmysle revízie skutkového stavu technológie výťahu v čase už rozostavanej stavby) – položka doplnená z dôvodu zistenia v čase rozostavanej stavby zlého technického stavu pôvodného potravinového výťahu, ktorý po uplynutí času od spracovania pôvodnej PD v roku 2016 sa stal nefunkčným a z technického a hygienického hľadiska už nepoužiteľným. Zároveň aktuálnym technickým stavom nespĺňa normy a základné právne predpisy týkajúce sa prevádzky výťahov na presun stravy.
- pol. č. 86a, 212** GZS – položka zostáva v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia, napriek tomu, že časť prác už bola realizovaná

Elektroinštalácia

- pol. č. 1, 93** Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) – upravená výmera zo 105 na 8 ks z dôvodu čiastočnej realizácie
- pol. č. 2, 80** Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 27, 81** Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x6 mm² uložený pod omietkou N2XH – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 28, 82** Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 2x1,5 mm² uložený v trubke NHXH FE180/E30 – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 33, 83** Príplatok na zaťahovanie kálov, váha kábla do 0.75 kg – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 34, 84** Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8 – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 37, 85** sekanie, prierazy, otvory pre krabice – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 38, 86** Demontáž jestvujúcej inštalácie – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 46, 87** Krabica rozvodná KR 68 vr.wago svoriek – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 57, 88** RC1 - elektrický rozvádzac, pozri výkres č. E-3 – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 58, 89** RC2 - elektrický rozvádzac, pozri výkres č. E-4 – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 71, 90** Kábel N2XH-J 5x6mm² – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 72, 91** Kábel NHXH 2x1,5 FE180/E30 – položka odstránená z rozpočtu, z dôvodu realizácie v kompletnom rozsahu
- pol. č. 79a, 92** GZS (zariadenie staveniska) – položka zostáva v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia vzhľadom na charakter položky
- pol. č. 1, 3, 4, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78** Položky odstránené z rozpočtu – položky zrealizované na stavbe a nefakturované

Zdravotechnika

- pol. č. 3 – 16, 118 – 131** Položky odstránené z rozpočtu z dôvodu kompletnej realizácie prác.
- pol. č. 17a, 18a, 30a, 31a** položka zostáva v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia
- pol. č. 19 – 29, 132 – 142** Položky odstránené z rozpočtu z dôvodu kompletnej realizácie prác.
- pol. č. 22a** Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm – zmena výmery z 0 m na 18 m, z dôvodu úpravy rozvodu vody

- pol. č. 25a** TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG (72) ARC-0033 Armacell AZ FLEX – zmena výmery z 0 m na 5,0 m, z dôvodu úpravy rozvodu vody
- pol. č. 26a** TUBOLIT izolácia - trubica 54/13-DG (72) ARC-0033 Armacell AZ FLEX – zmena výmery z 0 m na 13 m, z dôvodu úpravy rozvodu vody
- pol. č. 32 – 34, 146 - 148** Položky odstránené z rozpočtu z dôvodu kompletnej realizácie prác
- pol. č. 35a – 42a, 37a** položka zostáva v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia
- pol. č. 51a, 53a, 54a** položky zostávajú v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia
- pol. č. 52** Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m - úprava výmery položky z dôvodu čiastočnej realizácie prác
- pol. č. 72a, 73a, 74a** položky zostávajú v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia
- pol. č. 55 – 71, 151 – 167** Položky odstránené z rozpočtu z dôvodu kompletnej realizácie prác.
- pol. č. 81 – 82, 168 – 169** Položky odstránené z rozpočtu z dôvodu kompletnej realizácie prác.
- pol. č. 85, 170** Položka odstránené z rozpočtu z dôvodu kompletnej realizácie prác.
- pol. č. 171** Kúpeľňový ventilátor E-Style 100 pro BBT - časový dobeh, guľôčkové ložiská, spätná klapka – položka doplnená do rozpočtu z dôvodu zmeny technického riešenia
- pol. č. 172** Dopojenie odvetrávacích ventilátorov k rozvodu elektro vrátane inštalačného materiálu – položka doplnená do rozpočtu z dôvodu zmeny technického riešenia
- pol. č. 173** Montáž dvierok kovových lakovaných – položka doplnená do rozpočtu z dôvodu zmeny technického riešenia
- pol. č. 174** Dvierka 30x30 lakované – položka doplnená do rozpočtu z dôvodu zmeny technického riešenia
- pol. č. 114, 114a, 115, 115a, 116, 116a** položky zostávajú v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia
- pol. č. 117a, 117b** GZS – položka zostáva v celom rozsahu, z dôvodu nutnosti opäťovného zhotovenia, napriek tomu, že časť prác už bola realizovaná

Vykurovanie

- pol. č. 4, 22** Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38 – zmena výmery z 8m na 32m, z dôvodu zistenia inej polohy stúpacieho potrubia, ako bolo uvedené pôvodnej dokumentácií
- pol. č. 5, 23** Izolácia - trubica 18/20-DG (78) – zmena výmery z 8m na 32m, z dôvodu zistenia inej polohy stúpacieho potrubia, ako bolo uvedené pôvodnej dokumentácií
- pol. č. 8, 24** Potrubie z oceľ. rúr bezšvík. DN 15 – zmena výmery z 8m na 32m, z dôvodu zistenia inej polohy stúpacieho potrubia, ako bolo uvedené pôvodnej dokumentácií
- pol. č. 9, 25** Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G ½ - zmena výmery z 50ks na 60ks, dôvodu doplnenia vypúšťacích kohútov do systému
- pol. č. 12, 26** Pripojenie na existujúci systém UK, vrátene pripojovacích rozvodov – zmena výmery z 50 súborov na 60 súborov, z dôvodu doplnenia vypúšťacích kohútov
- pol. č. 13, 27** Demontáž pôvodných radiátorov, -0,04675t – zmena výmery z 24ks na 25ks – po obhliadke stavby bolo zistené, že aktuálny stav je v rozpore s pôvodnou dokumentáciou

pol. č. 14, 28 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm - zmena výmery z 15ks na 16ks – po obhliadke stavby bolo zistené, že aktuálny stav je v rozpore s pôvodnou dokumentáciou

pol. č. 29 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 500x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi – doplnenie vykurovacích telies z dôvodu zmeny technického riešenia

pol. č. 16, 30 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi – zmena výmery z 2ks na 3ks z dôvodu zmeny technického riešenia

pol. č. 17, 31, 32 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi – zmena rozmerov vykurovacieho telesa

pol. č. 18, 33 Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm – zmena výmery položky z dôvodu zmeny technického riešenia



Ing. Miroslav Schroner,

MSPK s.r.o.