

Príloha č. 1: Zoznam hardvérových komponentov IS VŠZP (paušálny servis)

P.č.	Oblasť	Meno HW komponentu	Miesto	Model a typ	S/N	reaktívna podpora		Dodanie a nasadenie nových SW verzií	Proaktívna systémová údržba	Dátum ukončenia predchádzajúcej servisnej podpory
						Doba pokrytia servisu	Maximálna doba opravy hod.			
23	AIX	HMC-HLP	HLP	IBM Hardware Management Console	21359AD	7x24	24	A	A	30.9.2019
18	AIX	P8 DB1	HLP	IBM Power System S824 server	215CBDW	7x24	24	A	A	30.9.2019
25	MIS	FLASH900	HLP	IBM FlashSystem 900 Flash Storage Array	6865753	7x24	24	A	A	30.9.2019
20	AIX	P8 AS1	HLP	IBM Power System S822 server	215E09W	7x24	24	A	A	30.9.2019
21	AIX	P8 AS2	HLP	IBM Power System S822 server	215E0AW	7x24	24	A	A	30.9.2019
26	ALL	H3PAR 8440	HLP	HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440	CZ36135BE3	7x24	24	A	A	30.9.2019
27	ALL	Z3PAR 8440	ZLP	HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440	CZ36135D93	7x24	24	A	A	30.9.2019
22	AIX	P8 AS3	HLP	IBM Power System S822 server	2175D4W	7x24	24	A	A	30.9.2019
1	WIN	HP_EVA-P6500	HLP	P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array	SGA12800P4	7x24	24	A	A	30.9.2019
2	WIN	ZP_EVA-P6500	ZLP	P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array	CZ3250454H	7x24	24	A	A	30.9.2019
3	WIN	HP Blades2	HLP	HP BL c7000 CTO Enclosure	CZ31492L7X	7x24	24	A	A	30.9.2019
4	WIN	HP Blades2	HLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ31492L8A	7x24	24	A	A	30.9.2019
5	WIN	HP Blades2	HLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ31492L8H	7x24	24	A	A	30.9.2019
6	WIN	HP Blades2	HLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ31492L8D	7x24	24	A	A	30.9.2019
7	WIN	HP Blades2	HLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ31492L8L	7x24	24	A	A	30.9.2019
8	WIN	HP BL2_LEFT	HLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ31492L7Y	7x24	24	A	A	30.9.2019
9	WIN	HP BL2_RIGHT	HLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ31492L80	7x24	24	A	A	30.9.2019
10	WIN	ZP Blades2	ZLP	HP BL c7000 CTO Enclosure	CZ325148S1	7x24	24	A	A	30.9.2019
11	WIN	ZP Blades2	ZLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ325148SN	7x24	24	A	A	30.9.2019
12	WIN	ZP Blades2	ZLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ325148SS	7x24	24	A	A	30.9.2019
13	WIN	ZP Blades2	ZLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ325148SW	7x24	24	A	A	30.9.2019
14	WIN	ZP Blades2	ZLP	HP BL680c G7 CTO Blade	CZ325148T0	7x24	24	A	A	30.9.2019
15	WIN	HP BL2_LEFT	ZLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ325148SL	7x24	24	A	A	30.9.2019
16	WIN	HP BL2_RIGHT	ZLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ325148SM	7x24	24	A	A	30.9.2019
17	WIN	USDC07	HLP	ProLiant DL360p Gen8	CZJ30708B8	7x24	24	-	-	30.9.2019
70	DCC	DCC_VsZP	HLP ZLP	Proaktívna technická podpora (2x HP P6500 EVA; 4x HP Brocade 8/24c SAN Switch, 2x HP BL c7000 CTO Enclosure, 8x HP BL680c G7 CTO Blade; 1x IBM Power System S824 server, 1x IBM Power System S924 server, 3x IBM Power System S822 server, 1x Hardware Management Console; 1x IBM Hardware Management Console Virtual Appliance; 2x HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure; 4x HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch; 16x HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server;)				A	A	30.9.2019
28	WIN	BLc7000-HPBL3	HLP	HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure	CZ2715064M	7x24	24	A	A	3.5.2020
29	WIN	HP_BL3_LEFT	HLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG651F02C	7x24	24	A	A	3.5.2020
30	WIN	HP_BL3_RIGHT	HLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00E	7x24	24	A	A	3.5.2020
31	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066Q	7x24	24	A	A	3.5.2020
32	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066N	7x24	24	A	A	3.5.2020
33	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066R	7x24	24	A	A	3.5.2020
34	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066K	7x24	24	A	A	3.5.2020
35	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066L	7x24	24	A	A	3.5.2020
36	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2716015T	7x24	24	A	A	3.5.2020
37	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2716015V	7x24	24	A	A	3.5.2020
38	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2716015X	7x24	24	A	A	3.5.2020
39	WIN	BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2716015Z	7x24	24	A	A	3.5.2020

40	WIN	BLC7000-ZPBL3	ZLP	HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure	CZ2715064L	7x24	24	A	A	3.5.2020
41	WIN	ZP_BL3_LEFT	ZLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00D	7x24	24	A	A	3.5.2020
42	WIN	ZP_BL3_RIGHT	ZLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00K	7x24	24	A	A	3.5.2020
43	WIN	BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066M	7x24	24	A	A	3.5.2020
44	WIN	BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066S	7x24	24	A	A	3.5.2020
45	WIN	BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066J	7x24	24	A	A	3.5.2020
46	WIN	BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ27160160	7x24	24	A	A	3.5.2020
47	WIN	BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2716015S	7x24	24	A	A	3.5.2020
48	WIN	BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2716015W	7x24	24	A	A	3.5.2020
49	WIN	BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2716015Y	7x24	24	A	A	3.5.2020
24	AIX	HMC_VIRTUAL	HLP	IBM Hardware Management Console Virtual Appliance	-	7x24	24			24.7.2021
19	AIX	P9_DB1	HLP	IBM Power System S924 server	780B680	7x24	24	A	A	19.10.2021
55	Docker	DL360 G10	HLP	HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server	CZ384902MH	7x24	24	A	-	19.2.2022
56	Docker	DL360 G10	HLP	HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server	CZ384902MJ	7x24	24	A	-	19.2.2022
57	Docker	DL360 G10	HLP	HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server	CZ384902MK	7x24	24	A	-	19.2.2022
58	Docker	DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	CZ285209T6	7x24	24	A	-	19.2.2022
59	Docker	DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	CZ285209T7	7x24	24	A	-	19.2.2022
60	Docker	DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	CZ285209T8	7x24	24	A	-	19.2.2022
61	Docker	DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	CZ29020FFX	7x24	24	A	-	19.2.2022
62	Docker	DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	CZ29020FFY	7x24	24	A	-	19.2.2022
63	Docker	DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	CZ29020FFZ	7x24	24	A	-	19.2.2022
64	Docker	FF 5700	HLP	HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch	CN8AGN501H	7x24	24	A	-	19.2.2022
65	Docker	FF 5700	HLP	HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch	CN8AGN503N	7x24	24	A	-	19.2.2022
66	Docker	Rack	HLP	HPE 42U 600mmx1200mm G2 Kitted Advanced Shock Rack with Side Panels and Baying	CZ3849KM08	7x24	24	A	-	19.2.2022
67	Docker	Rack	HLP	HPE G2 Metered 7.3kVA/60309 3-wire 32A/230V Outlets (32) C13 (6) C19/Vertical INTL PDU	CN08126028 CN08126050	7x24	24	A	-	19.2.2022
68	Docker	Rack	HLP	HPE LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit	2C48349754	7x24	24	A	-	19.2.2022
69	Docker	Rack	HLP	HPE 1x2x16 G4 KVM IP Console Switch	ROA809003F	7x24	24	A	-	19.2.2022

Zoznam SW, ktorý je súčasťou podpory hardvérových komponentov IS VŠZP

Meno HW komponentu	Miesto	Model a typ	S/N	SW
HP_EVA-P6500	HLP	P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array	SGA12800P4	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) TA811A Command View P6500 EVA Unlimited SW LTU TA824A Continuous Access P6500 EVA Unlimited SW LTU
ZP_EVA-P6500	ZLP	P6500 EVA Fibre Channel and 1Gb iSCSI Array	CZ3250454H	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) TA811A Command View P6500 EVA Unlimited SW LTU TA824A Continuous Access P6500 EVA Unlimited SW LTU
HP_Blades2	HLP	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl	CZ31492L7X	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
		HP BL680c G7 W CTO Blade	CZ31492L8A	
			CZ31492L8H	
			CZ31492L8D	
HP BL2 LEFT	HLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ31492L7Y	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HP BL2 RIGHT	HLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ31492L80	

ZP_Blades2	ZLP	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl	CZ325148SJ	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
		HP BL680c G7 W CTO Blade	CZ325148SN CZ325148SS CZ325148SW CZ325148T0	
HP BL2 LEFT	ZLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ325148SL	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HP BL2 RIGHT	ZLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ325148SM	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
P8 DB1	HLP	IBM Power System S824 server	215CBDW	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
P9 DB1	HLP	IBM Power System S924 server	780B680	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
P8_AS1 P8_AS2 P8_AS3	HLP	IBM Power System S822 server	215E09W 215E0AW 2175D4W	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HMC-HLP	ZLP	IBM Hardware Management Console	21359AD	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HMC_VIRTUAL	HLP	Hardware Management Console Virtual Appliance	-	Software Mainenance pre HMC Virtual Appliance
FLASH900	HLP	IBM FlashSystem 900 Flash Storage Array	6865753	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
H3PAR 8440	HLP	HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440	CZ36135BE3	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Ste Drive E-LTU
Z3PAR 8440	ZLP	HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440	CZ36135D93	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Ste Drive E-LTU
BLc7000-HPBL3	HLP	HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure	CZ2715064M	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
HP_BL3_LEFT	HLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG651F02C	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
HP_BL3_RIGHT	HLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00E	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066Q CZ2715066N CZ2715066R CZ2715066K CZ2715066L CZ2716015T CZ2716015V CZ2716015X CZ2716015Z	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
BLc7000-ZPBL3	ZLP	HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure	CZ2715064L	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
ZP_BL3_LEFT	ZLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00D	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
ZP_BL3_RIGHT	ZLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00K	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066M CZ2715066S CZ2715066J CZ27160160 CZ2716015S CZ2716015W CZ2716015Y	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
DL120 G9	ZLP	HPE ProLiant DL120 Gen9 8SFF CTO Server	CZ2727048V CZ2727048W CZ2727048X CZ2727048Y CZ2727048Z	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
DL360 G10	HLP	HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server	3ks	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	6ks	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
FF 5700	HLP	HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch	2ks	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-

HLP – hlavné pracovisko - Sitel, Kopčianska 20, Bratislava
ZLP – záložné pracovisko - V&ZP, Mamatejova 17, Bratislava

Príloha č. 2 Cenová tabuľka pre paušálny servis hardvérových komponentov IS VŠZP

P.č.	Oblasť	Meno HW komponentu	Miesto	Model a typ	S/N	reaktívna podpora		Dodanie a nasadenie nových SW verzii	Proaktívna systémová údržba	Dátum ukončenia predchádzajúcej servisnej podpory																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Doba pokrytia servisu	Maximálna doba opravy hod.				1Q-2020	2Q-2020	3Q-2020	4Q-2020	1Q-2021	2Q-2021	3Q-2021	4Q-2021	končí servisná podpora	1Q-2022	2Q-2022	3Q-2022	4Q-2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
23	AIX	HMC-HLP	HLP	IBM Hardware Management Console	Z1359AD	7x24	24	A	A	30.9.2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

HP_Blades2	HLP	HP BL680c G7 W CTO Blade	CZ31492L8A CZ31492L8H CZ31492L8D CZ31492L8L	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HP BL2 LEFT	HLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ31492L7Y	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HP BL2 RIGHT	HLP	HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ31492L80	
ZP_Blades2	ZLP	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl	CZ325148SJ	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
		HP BL680c G7 W CTO Blade	CZ325148SN CZ325148SS CZ325148SW CZ325148T0	
		HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ325148SL	
		HP Brocade 8/24c SAN Switch	CZ325148SM	
P8_DB1	HLP	IBM Power System S824 server	215CBDW	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
P9_DB1	HLP	IBM Power System S924 server	780B680	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
P8_AS1 P8_AS2 P8_AS3	HLP	IBM Power System S822 server	215E09W 215E0AW 2175D4W	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HMC_HLP	ZLP	IBM Hardware Management Console	21359AD	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)
HMC_VIRTUAL	HLP	Hardware Management Console Virtual Appliance	-	Software Mainenance pre HMC Virtual Appliance
FLASH900	HLP	IBM FlashSystem 900 Flash Storage Array	6865753	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
H3PAR 8440	HLP	HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440	CZ36135BE3	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Ste Drive E-LTU
Z3PAR 8440	ZLP	HPE 3PAR StoreServ 8440 4N + rozšírenie HPE 3PAR StoreServ 8440	CZ36135D93	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) L7B94AAE HPE 3PAR 8440 OS Suite Drive E-LTU L7B96AAE HPE 3PAR 8440 Data Opt St v2 Drive E-LTU L7B98AAE HPE 3PAR 8440 Replication Site Drive E-LTU
BLc7000-HPBL3	HLP	HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure	CZ2715064M	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
HP_BL3_LEFT	HLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG651F02C	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
HP_BL3_RIGHT	HLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00E	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
BL460c G9 (HLP)	HLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066Q CZ2715066N CZ2715066R CZ2715066K CZ2715066L CZ2716015T CZ2716015V CZ2716015X CZ2716015Z	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
BLc7000-ZPBL3	ZLP	HPE BLc7000 CTO Platinum Enclosure	CZ2715064L	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód) E5Y41A HPE OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic
ZP_BL3_LEFT	ZLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00D	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
ZP_BL3_RIGHT	ZLP	HPE Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch	1CG707F00K	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
BL460c G9 (ZLP)	ZLP	HPE ProLiant BL460c Gen9 E5v4 10Gb/20Gb FlexibleLOM CTO Blade Server	CZ2715066M CZ2715066S CZ2715066J CZ27160160 CZ2716015S CZ2716015W CZ2716015Y	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
DL120 G9	ZLP	HPE ProLiant DL120 Gen9 8SFF CTO Server	CZ2727048V CZ2727048W CZ2727048X CZ2727048Y CZ2727048Z	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
DL360 G10	HLP	HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF CTO Server	3ks	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
DL380 G10	HLP	HPE ProLiant DL380 Gen10 12LFF CTO Server	6ks	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-
FF 5700	HLP	HPE FlexFabric 5700 32XGT 8XG 2QSFP+ Switch	2ks	Aktualizácie strojového kódu (firmware, mikrokód)-

