



Cintorín Petržalka - Nábřežná 36, BA

- zistené zatečenie steny v blízkosti rozvádzača v miestnosti HR; pravdepodobná príčina zatekania: poškodená krytina strechy, resp. poškodené zatmelenie betónových dielcov strešnej krytiny;



Cintorín Slávičie údolie – Staré Grunty 47, BA

- zistené zatečenie priestorov kancelárie správcu; pravdepodobná príčina zatekania: poškodená krytina strechy;

