













LEGENDA:

	NOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY
	NOVÝ KRYT VOZOVKY HR. 100mm
	CHODNÍK, NÁSTUPÍŠŤE - DLAŽDENÝ KRYT ZVODIDLO
	OBRUBNÍK CESTNÝ
	OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ
	PRIEKOPA, RIGOL - PREČÍSTENIE
	PRIEKOPA, RIGOL - NÁVRH
	HRANICA PARCELY KÚC

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizáča JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv		D.3 105-10	
STAVEBNÍK: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica		 Banskobystrická regionálna správa ciest	
OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica		 BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
 inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/74 636 95, 74 636 99		ZODP. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ  VYPRACOVÁV. ING. B. LONGAUER  KONTROLOVÁV. ING. J. ANTOL 	
OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj		HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ	
OKRES: DETVA	KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	DÁTUM: 12/2018	
KAT. ÚZEMIE: KLOKOČ	STUPEŇ: DSP, DRS		
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Stréňová - Lucenec a II/591 cestiny nášyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov	Č. ZÁKAZKY: 2921/2018		
OBJEKT: 105-10 Nástupištia AZ v k.ú. Klokoč	MIERKA: 1:500		
PRÍLOHA : Situácia AZ Klokoč Palčúrovci	Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY: 2.1		