



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2026/000583- 008

Vybavuje/linka
Ing. Sylvia Pavlíková/44574

Bratislava
17.08.2026

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.4

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „**Špeciálne rozlišovacie a ochranné vesty**“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod zn. OJ S 105/2026 zo dňa 03.06.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 110/2026 zo dňa 04.06.2026 pod zn.7824 – MST.

Otázka č. 1

Pri veste g) Rozlišovacia a podporná výstroj pilotov UAV je v bodoch uvedených:

18. Na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 6 cm od priekrčníka je v strede zadného dielu vesty vycentrovaný a aplikovaný retroreflexný strieborný nápis „PILOT UAV“, s výškou písmena 3,7 cm bez diakritiky, hrúbkou písmena cca 1 cm (tolerancia + 3 mm), typ písma ARIAL.

19. Na zadnom diele vesty vo vzdialenosti cca 15 cm od priekrčníka je po celej šírke zadného dielu (horizontálne) našitá mäkká časť 2 nízko profilových suchých zipsov vysokých 4 cm, s celkovými rozmermi cca 8 x 29 cm (V x Š) (dĺžka suchého zipsu podľa šírky zadného dielu konkrétnej veľkosti vesty).

12. Na príklopkách predných dielov oboch ramien vesty sú, prechádzajúc šikmo do zadného dielu a končiac všité pod vodorovnou mäkkou časťou suchého zipsu na upevnenie laty „POLÍCIA/HASIČI/HZS“, našité plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy svetlo-striebornej farby s bielou kontúrou v šírke 5 cm.

Ak dodržíme bod 12, retroreflexné pásy budú našité cez nápis „PILOT UAV“. Navrhujeme preto nažehliť retroreflexný nápis „PILOT UAV“ na latu z vreckového materiálu (nápis nie je možné nažehliť priamo na tento typ sieťoviny) a retroreflexný pás ukončiť všitím pod túto latu. Bude verejný obstarávateľ toto navrhované riešenie akceptovať ?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ v bode 18 časti g) Rozlišovacia a podporná výstroj pilotov UAV opisu predmetu zákazky, nešpecifikoval presný spôsob aplikácie retroreflexného strieborného nápisu „PILOT UAV“ na zadnej časti predmetnej vesty, nakoľko dôležité je jeho umiestnenie, viditeľnosť a trvácnosť a spôsob aplikácie ponechal verejný obstarávateľ na výrobcu. Ak by však mali plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy definované v bode 12 prechádzať cez nápis „PILOT UAV“, je potrebné zadefinovať nažehlenie retroreflexného strieborného nápisu „PILOT UAV“ na latu z doplnkového materiálu charakterizovaného v bode 5 a plastové retroreflexné mikroprizmatické pásy svetlo-striebornej farby s bielou kontúrou v šírke 5 cm všiť pod túto latu z doplnkového materiálu. V opise predmetu zákazky, pri veste g) Rozlišovacia a podporná výstroj pilotov UAV v bodoch 12 a 18 sú uvedené zmeny vyznačené.

Otázka č. 2

V opise b) Vesta pre antikonfliktný tím je uvedený nasledovný parameter::

Odolnosť voči oderu 12kPa hodnota žltá/ 3 modrá/ 3. Máme za to že hodnota 3/3 sa tam dostala omylom. Správny údaj by mal byť > 50.000

Odpoveď č. 2

V bode 2 (materiálové zloženie základného materiálu vesty) došlo k písárskej chybe. Verejný obstarávateľ upravuje hodnotu odolnosti voči oderu na žltá/ > 50.000 a modrá/ > 50.000 a to vyznačením zmeny v bode 2 opisu predmetu zákazky v časti b) Vesta pre antikonfliktný tím.

Otázka č. 3

V opise c) Reflexná vesta jednoduchá (prehoz) je uvedený nasledovný parameter

Odolnosť voči oderu 12kPa hodnota 3. Máme za to že hodnota 3 sa tam dostala omylom. Správny údaj by mal byť > 50.000

Odpoveď č. 3

V bode 8 (materiálové zloženie základného materiálu vesty) došlo k písárskej chybe. Verejný obstarávateľ upravuje hodnotu odolnosti voči oderu na > 50.000 a to vyznačením zmeny v bode 8 opisu predmetu zákazky v časti c) Reflexná vesta jednoduchá (prehoz).

Otázka č. 4

V opise d) Vesta pre pozorovateľov modrá jednoduchá (prehoz) je uvedený nasledovný parameter:

Odolnosť voči oderu 12kPa hodnota 3. Máme za to že hodnota 3 sa tam dostala omylom. Správny údaj by mal byť > 50.000

Odpoveď č. 4

V bode 8 (materiálové zloženie základného materiálu vesty) došlo k písárskej chybe. Verejný obstarávateľ upravuje hodnotu odolnosti voči oderu na > 50.000 a to vyznačením zmeny v bode 8 opisu predmetu zákazky v časti d) Vesta pre pozorovateľov modrá jednoduchá (prehoz).

Otázka č. 5

V opise f) Vesta pre pracovníkov ochrany objektov je uvedený nasledovný parameter:

Odolnosť voči oderu 12kPa hodnota 3. Máme za to že hodnota 3 sa tam dostala omylom. Správny údaj by mal byť > 40.000. Bude verejný obstarávateľ akceptovať uvedené hodnoty ?

Odpoveď č. 5

V bode 2 (materiálové zloženie základného materiálu vesty) došlo k písárskej chybe. Verejný obstarávateľ upravuje hodnotu odolnosti voči oderu na > 50.000 a to vyznačením zmeny v bode 2 opisu predmetu zákazky v časti f) Vesta pre pracovníkov ochrany objektov.

Prílohou tohto vysvetlenia je aj aktualizovaná príloha č. 1a) Opis predmetu zákazky, v ktorej sú zmeny vyznačené formou sledovania zmien cez revízie.

S pozdravom

.....
Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania
MV SR