

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 15. januára 2019

VEC

**Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom Rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. – III. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rekonštrukcia nemocnice Trebišov, a.s.**, uverejnenej vo Vestníku UVO č. 238/2018 zo dňa 04.12.2018 pod číslom 17298-WYP.

**Otázka č. 1**

...odlišnosti medzi položkami (typ alebo výmera) v projektovej dokumentácii a výkazom výmer pre elektroinštaláciu slaboprúdov:

- Výmery a typy káblov vo výkaz-výmer nie sú zhodné s výmerami a typmi káblov v káblovej listine (zoznam káblov), napr. vo výkaz-výmer je celková dĺžka káblov pre VZT ... 1.097 m a v zozname káblov je celková dĺžka káblov pre VZT ... 1.457 m.

Akým spôsobom zapracovať rozdiely do výkazu výmer? Budú poskytnuté nové výkazy výmer, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, alebo máme oceniť predložené výkazy výmer. Nastane však rozpor s bodom číslo 6 súťažných podkladov a zmluvou o dielo článok 3 Predmet zmluvy bod 3.1

Doplnenie otázky z dôvodu nejednoznačnosti a úplnosti:

1. v prílohe 20190107-1.pdf zasielam nezrovnalosti medzi PD výkaz-výmer a PD zoznam káblov SO 02 - Stavebné úpravy operačných sál 2.NP blok E, časť MaR, VZT kde pri porovnaní je značný rozdiel :

a) káble CYKY 5x25 je vo výkaze-výmer 45 m a v zozname káblov je 130 m

b) celový súčet káblov vo výkaze-výmer je 1.097 m a v zozname káblov je 1.519 m

otázka: Čoho sa máme pri spracovaní CP držať výkazu výmer alebo zoznamu káblov. Ide o veľkú čiastku pre 1 ks VZT, ak si to vynásobíme počtom VZT 8 ks tak nárast bude veľmi veľký.

**Odpoveď:**

V úvode si verejný obstarávateľ dovoľuje upriamiť pozornosť záujemcov na podmienky tohto verejného obstarávania, v zmysle ktorých sa má každý uchádzač podrobne oboznámiť s požiadavkami zhotovenia diela uvedenými v projektovej dokumentácii, a to najmä v jej textovej a výkresovej časti. Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela.

Pre vysvetlenie uvedených nezrovnalostí verejný obstarávateľ uvádza, že v časti projektovej dokumentácie (súbor s názvom 17D003\_DPS\_SO-02\_MaR\_001\_ Tabuľka kabeľů) sú uvedené typy káblov, avšak výmera je uvedená len ako príklad, z čoho vyplýva aj to, že výmery pre všetky vzduchotechnické jednotky (8 ks) sú totožné. Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú udávané kvalifikovaným rozpočtárom, ktorého odhad by mal zohľadňovať reálnu potrebu na zhotovenie diela.

Špecifikácia rozvážačov je špecifická a pri konkrétnejšej definícii by musel verejný obstarávateľ uviesť konkrétny typ rozvážačov a s tým priamo súvisiaci stavebný materiál, čo by bolo porušením princípu nediskriminácie (zákaz uvádzania konkrétnych značiek a typov výrobkov). Verejný obstarávateľ, vedomý si tejto skutočnosti, popísal v technickej časti požiadavky na rozvážače z pohľadu funkčného diela a uchádzač s odbornou starostlivosťou a vo vzťahu k ponúkaným priamo súvisiacim stavebným materiálom (skladba stavebných materiálov ponúknutá v ponuke) musí vybrať a oceniť vhodný typ rozvážačov.

**Otázka č. 2:**
**Objekt SO 01 – Stavebné úpravy urgentného príjmu – D1 Architektúra**

|    |     |          |                                                                                                           |     |       |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 90 | 700 | 767.6-00 | Hliníkové okná, dvere a terasové dvere s antibakteriálnym a umývateľným povrchom. Viď výkaz okien , dverí | kpl | 1,000 |
|----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

Položka O1 : Rozpor medzi výkazom výmer a výkazom okien (špecifikácia plastové okná ) - žiadame upresniť

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ si úvodom dovoľuje opraviť nepresné množstvo uvedené v položenej otázke pri tejto položke. Vo výkaze výmer je táto položka s inou mernou jednotkou a výmerou.

|    |     |          |                                                                                                                                                       |         |    |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 90 | 700 | 767.6-00 | Hliníkové okná, dvere a terasové dvere s antibakteriálnym a umývateľným povrchom. Viď výkaz okien, dverí a výkaz presklenných stien. Výkresy č.5 a 6. | 144,896 | m2 |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|

Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela. Verejný obstarávateľ pre uľahčenie oboznamovania sa s projektovou dokumentáciou dáva pri tejto položke do pozornosti Výkresy č. 5 a 6 v časti Architektúra.

**Otázka č. 3:**
**Objekt SO 02 – STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E – D1 Architektúra**

Položky PS1 – PS7

Prosíme o upresnenie a bližšiu špecifikáciu :

1. sklo s polopriehľadnou grafikou - aké zloženie skla a výkres polopriehľadnej grafiky,
2. izolačné dvojsklo bezpečnostné - z ktorej strany bezpečnostné
3. izolačné dvojsklo /sklo jednosmerne nepriehľadné - čo sa požaduje od danej skladby, je to v interiéri ?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ k položeným otázkam uvádza nasledovné:

1. zloženie skla minimálne 6,4-16-4 (bezpečnostné sklo), bez grafiky, matná samolepiaca fólia (biela)
2. zloženie skla minimálne 6,4-16-4, bezpečnostné sklo zo strany chodby
3. zloženie skla minimálne 6,4-16-4 (bezpečnostné sklo), matná samolepiaca fólia (biela), umiestnenie v zmysle PD.

**Otázka č. 4:**
**Objekt SO 01 – Stavebné úpravy urgentného príjmu – D4 Zdravotechnika**

|    |   |        |                                                                                                           |     |       |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 44 | R | ČS     | Typová prečerpacia stanica - plastová nádrž s vpustom s kalovým čerpadlom, s integrovanou spätnou klapkou | kpl | 1,000 |
| 45 | R | PU 110 | Protipožiarny uzáver D110                                                                                 | ks  | 8,000 |

Žiadame upresnenie a bližšiu špecifikáciu: typ prečerpávacej stanice, parametre čerpadiel, objem nádrže, druh armatúr a pod.

Položka PU-požiarny uzávery: je touto položkou myslené len nacenenie upchávok?

**Odpoveď:**

Obstarávateľ má zato, že v projektovej dokumentácii je špecifikácia typovej prečerpavej stanice uvedená dostatočne podrobne (viď Technická správa v časti Zdravotechnika).

Položka PU-požiarnie uzávery sú špecifikované v projektovej dokumentácii a technickej správe.

Uchádzač musí s odbornou starostlivosťou dielo navrhnuť tak, aby tvorilo funkčný celok v zmysle zaslaných podkladov, ktoré sú súčasťou tohto verejného obstarávania.

**Otázka č. 5**
**Objekt SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP**

|     |   |            |                                                                                                                                |     |       |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 142 | K | 733141089P | Potrubie z nerezových rúrok - prívod vody z rozvodu ÚK do strojovne VZT - 2x (vrátane cirkulácie) podá Projektovú dokumentáciu | kpl | 1,000 |
|-----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

Žiadame o upresnenie a bližšiu špecifikáciu kpl položky.

**Odpoveď:**

Obstarávateľ má za to, že z projektovej dokumentácie je zrejmé množstvo a spôsob zhotovenia prívodu vody do strojovne VZT (podľa vedomostí verejného obstarávateľa ide o Potrubie 2x30 = 60 m DN 6/4"; presný vyplýva z výkresov a technickej správy, kde je to ľahko zrátaťelné). Uchádzač musí s odbornou starostlivosťou dielo navrhnuť tak, aby tvorilo funkčný celok v zmysle zaslaných podkladov, ktoré sú súčasťou tohto verejného obstarávania.

**Otázka č. 6:**
**Objekt SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E"- D4 Zdravotechnika 2.etapa**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                |     |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 59 | R | pc nádoba | Atypická nerezová ochladzovacia nádoba 300/300/1000 s plastovým odnímateľným krytom, s normou stienkou 350mm, vrátane redukcie 75/50 + sifón, 3xfiltračného ventilu, vrátane dodávky a montáže | kpl | 4,000 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

Žiadame o upresnenie a bližšiu špecifikáciu, resp. zaslanie nákresu atyp nerez ochladzovacej nádoby

**Odpoveď:**

Obstarávateľ má zato, že z projektovej dokumentácii je zrejmé množstvo a spôsob zhotovenia atypickej nerezovej ochladzovacej nádoby.

Špecifikácia ochladzovacej nádoby je špecifická a pri konkrétnejšie definícii (nákresov, ktoré požaduje záujemca) by musel verejný obstarávateľ uviesť konkrétny typ a s tým priamo súvisiaci stavebný materiál, čo by bolo porušením princípu nediskriminácie (zákaz uvádzania konkrétnych značiek a typov výrobkov). Verejný obstarávateľ, vedomý si tejto skutočnosti, popísal v technickej časti požiadavky na ochladzovaciu nádobu z pohľadu funkčného diela a uchádzač s odbornou starostlivosťou a vo vzťahu k ponúkaným priamo súvisiacim stavebným materiálom (skladba stavebných materiálov ponúknutá v ponuke) musí vybrať a oceniť vhodný typ ochladzovacej nádoby, prípadne ju zhotoviť ako atypický výrobok na základe poskytnutých informácií.

**Otázka č. 7:**
**Objekt SO 01 – Stavebné úpravy urgentného príjmu - D13 Rozvody medicínálnych plynov**

|                                                                                                    |   |    |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|------|
| Čidlo núdzového prevádzkového alarmu<br>dolná hranica 640kPa, horná hranica 960kPa<br>podľa EN7396 | 1 | ks |  |      |
|                                                                                                    |   |    |  | 0,00 |

|                                               |   |     |  |      |
|-----------------------------------------------|---|-----|--|------|
| Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý | 1 | kpl |  | 0,00 |
|-----------------------------------------------|---|-----|--|------|

Výkaz výmer predmetného objektu vykazuje chyby vo vzorcoch. Keďže je celý výkaz zablokovaný, nevieme to opraviť a preto žiadame o poslanie opraveného výkazu výmer.

Konkrétne sa jedná o chyby vzorcoch vo vyššie uvedených položkách.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ ďakuje za pripomienku a prílohou tohto vysvetlenia je výkaz výmer s upravenými vzorcami.

**Otázka č. 8:**

Žiadame o doplnenie výmery.

|                               |   |     |  |      |
|-------------------------------|---|-----|--|------|
| Zahájenie a vedenie stavby    | 0 | kpl |  | 0,00 |
| Ukončenie a odovzdanie stavby |   |     |  |      |

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ má v zmysle Zmluvy o dielo za to, že dané náklady sú súčasťou celkovej ceny za dielo a položka kpl odzrkadľuje typ danej položky. Z pohľadu princípu hospodárnosti, predvídateľnosti a právnej istoty, nie je možné teraz určiť akékoľvek konkrétne množstvo. Jedine uchádzač má vedomosť o tom, čo ho stojí zahájenie a vedenie stavby a aké náklady má spojené s ukončením stavby. Štandardné výkazy výmer neobsahujú takúto osobitnú položku, tieto náklady sú zahrnuté v režijných nákladoch zhotoviteľa. Verejný obstarávateľ nevyhadzoval túto položku, aby nerozhádzal číslovanie a vnútornú prepojenosť výkazu výmer. Z uvedeného množstva vyplýva, že táto položka sa osobitne nenaceňuje.

**Otázka č. 9:**

**Objekt SO 02 – STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E" - D12 Rozvody medicínálnych plynov**

Výkaz výmer predmetného objektu vykazuje chyby v súčtových vzorcoch. Keďže je celý výkaz zablokovaný nevieme to opraviť a preto žiadame o poslanie opraveného výkazu výmer.

Konkrétne sa jedná o :

- položka Cena celkom Alarmový systém riadok 271 : súčet obsahujúci aj predchádzajúce oddiely
- položka Cena celkom Ostatné riadok 293 : súčet obsahujúci aj predchádzajúce oddiely

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ ďakuje za pripomienku a prílohou tohto vysvetlenia je výkaz výmer s upravenými vzorcami.

**Otázka č. 10:**

**Objekt SO 01 – Stavebné úpravy urgentného príjmu – D3 Elektroinštalácia**

|    |                                                                  |    |   |
|----|------------------------------------------------------------------|----|---|
| 80 | Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia (výdrž 3 hodiny) | ks | 1 |
|----|------------------------------------------------------------------|----|---|

Žiadame o upresnenie a bližšia špecifikáciu CBS, resp. zaslanie prehľadovej schémy CBS...

**Odpoveď:**

Obstarávateľ má zato, že v projektovej dokumentácii je požiadavka na CBS dostatočne špecifikovaná (z projektovej dokumentácie je zrejmé aké parametre má CBS mať). Prehľadová schéma je súčasťou samotnej dodávky CBS.

Zároveň si verejný obstarávateľ dovoľuje doplniť, že konkrétnejšia špecifikácia CBS je špecifická a pri konkrétnejšie definícii (nákresov, ktoré požaduje záujemca) by musel verejný obstarávateľ uviesť konkrétny typ a s tým priamo súvisiaci stavebný materiál, čo by bolo porušením princípu nediskriminácie (zákaz uvádzania konkrétnych značiek a typov výrobkov). Verejný obstarávateľ, vedomý si tejto skutočnosti, popísal v technickej časti požiadavky na CBS z pohľadu funkčného diela a uchádzač s odbornou starostlivosťou a vo vzťahu k ponúkaným priamo súvisiacim stavebným materiálom (skladba stavebných materiálov ponúknutá v ponuke) musí vybrať a oceniť vhodný typ CBS.

Uchádzač musí s odbornou starostlivosťou dielo navrhnuť tak, aby tvorilo funkčný celok v zmysle zaslaných podkladov, ktoré sú súčasťou tohto verejného obstarávania.

#### **Otázka č. 11:**

##### **Objekt SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP**

Žiadame o doplnenie výkazu výmer časti SO 01.1 - Vybavenie interiéru, uvedenej v rekapitulácii objektov stavby.

#### **Odpoveď :**

Vybavenie interiéru nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

#### **Otázka č. 12:**

##### **Objekt SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP**

|     |   |             |                                                                                 |    |       |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 109 | K | 979011201   | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m                                     | m  | 0,000 |
| 110 | K | 979011202   | Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky                                     | m  | 0,000 |
| 111 | K | 979011233   | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 30 m                                    | m  | 0,000 |
| 195 | K | 766812111   | Montáž kuchynskej linky na stenu, šírky do 1500 mm                              | ks | 0,000 |
| 196 | M | 6156205021  | Kuchynská linka š. 1500 mm                                                      | ks | 0,000 |
| 197 | K | 7668210071  | Montáž + dodávka vstavanej skrine, komplet vrátane dverí a políc v.2,0m, š.0,6m | m  | 0,000 |
| 212 | M | 44932033711 | Hasiaci prístroj - PHP s náplňou 6 kg ABCE prášku                               | ks | 0,000 |
| 213 | M | 44932033712 | Hasiaci prístroj - PHP s náplňou 5 kg CO2                                       | ks | 0,000 |

Chýbajúce výmery - žiadame o doplnenie výmer predmetných položiek

#### **Odpoveď:**

Položka 109 až 111 je zdvojená položka, ktorá bola z výkazu odstránená (pre zachovanie vnútorného prepojenia boli určené 0 množstvá ako znak toho, že táto položka sa nebude na tomto mieste naceňovať, nakoľko ide o vysvetľujúcu položku k nadradenej / podradenej), keďže výkaz obsahuje samostatné položky na presun sute (p. č. 114 – 116).

Položky č. 195, 196, 197, 212 a 213 nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

**Otázka č. 13:**

**Objekt 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP**

|     |   |            |                                                             |    |       |
|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|
| 112 | K | 766812111  | Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm | ks | 0,000 |
| 113 | M | 6156687011 | Kuchynská linka š. 1500 mm                                  | ks | 0,000 |

Chýbajúce výmery - žiadame o doplnenie výmer predmetných položiek

**Odpoveď:**

Položky č. 112 a 113 nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

**Otázka č. 14:**

**Objekt SO 01 – Stavebné úpravy urgentného príjmu – D1 Architektúra**

|    |     |            |                                              |     |       |
|----|-----|------------|----------------------------------------------|-----|-------|
| 39 | 014 | 95395-9911 | Osadenie a dodávka ruč. hasiacich prístrojov | kus | 0,000 |
|----|-----|------------|----------------------------------------------|-----|-------|

Chýbajúce výmery - žiadame o doplnenie výmer predmetných položiek

**Odpoveď:**

Položka č. 39 nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

**Otázka č. 15:**

**Objekt SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E"-**

**D1 Architektúra 1.etapa**

|           |                                                                                                                                                                                           |     |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 967041112 | Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom <b>vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t</b>                                                                                            | M2  | 0,000 |
| 972054691 | Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob., hr.nad 120 mm, -2,40000t                                                                                                                 | M3  | 0,000 |
| I00149    | Hasiaci prístroj snehový S5 - CO2                                                                                                                                                         | kus | 0,000 |
| I00150    | Hasiaci prístroj práškový                                                                                                                                                                 | kus | 0,000 |
| I00151    | Skrinka pre hasiaci prístroj                                                                                                                                                              | kus | 0,000 |
| I00181    | Kovové automatické posuvné dvvere, oceľové 1/3 presklenie, povrchový mat. plášť ocelový lakovaný pozink. plech - RAL 9016(dodávka+montáž) – o.d.: 6,7 vid' výkazy okien, dverí výkres č.6 |     |       |

|        |                                                                                                                               |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| I00182 | Interiérové dvere otváracé (dodávka+montáž) – o.d.: 1,4,9,18 vid' výkazy okien, dverí výkres č.6                              |   |   |
| I00190 | Ochranné zvodidlo, AL profil kotvený do steny s vinylovým antibakteriálnym povrchom. Vid' výkazy ochranných prvkov výkres č.8 | m | 0 |

Chýbajúce výmery - žiadame o doplnenie výmer predmetných položiek

**Odpoveď:**

Položky č. 967041112, 972054691 sa nebudú realizovať, preto je pri daných položkách uvedená množstevná výmera 0.

Položky I00149, I00150, I00151 nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

Položka I00181 (tzv. súhrnná položka) je rozpísaná v položke I00181a.

Položka I00182 (tzv. súhrnná položka) je rozpísaná v položke I00182a, I00182b, I00182c.

Položka I00190 sa nebudú realizovať, preto je pri daných položkách uvedená množstevná výmera 0 (vid' výkazy ochranných prvkov výkres č.8 – prvok OP4).

**Otázka č. 16:**

**Objekt SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E"-**

**D1 Architektúra 2.etapa**

|        |                                                                                                                                                                                                            |     |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| I00149 | Hasiaci prístroj snehový S5 - CO2                                                                                                                                                                          | kus | 0,000 |
| I00150 | Hasiaci prístroj práškový vid'. D13-Riesenie protipoziarnej bezpecnosti                                                                                                                                    | kus | 0,000 |
| I00151 | Skrinka pre hasiaci prístroj                                                                                                                                                                               | kus | 0,000 |
| I00181 | Kovové automatické posuvné dvere, oceľové 1/3 presklenie, povrchový mat. plášť ocelový lakovaný pozink. plech - RAL 9016(dodávka+montáž) – o.d.: 6,7,8,8a,16,6rtg,7rtg vid' výkazy okien, dverí výkres č.6 |     |       |
| I00182 | Interiérové dvere otváracé (dodávka+montáž) – o.d.: 1,2,3,4,5,10,11,12,1rtg,5rtg,18 vid' výkazy okien, dverí výkres č.6                                                                                    |     |       |

Chýbajúce výmery - žiadame o doplnenie výmer predmetných položiek

**Odpoveď:**

Položky I00149, I00150, I00151 nie je predmetom tohto verejného obstarávania.

Položka I00181 (tzv. súhrnná položka) je rozpísaná v položke I00181a, I00181b, I00181c.



Položka I00182 (tzv. súhrnná položka) je rozpísaná v položke I00182a, I00182b, I00182c, I00182d, I00182e, I00182f.

---

**Otázka č. 17:**

V časti 2 v objekte SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP k položke č.142 chýba projektová dokumentácia, alebo bližšia špecifikácia. Žiadame doplniť.

**Odpoveď :**

Verejný obstarávateľ odpovedal v otázke č. 5.

---

**Otázka č. 18:**

V časti 2 v objekte SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP k položke č.89, 90 chýba PD, alebo výpis vykurovacích telies ktoré je potrebné zdemontovať a natrieť. Žiadame doplniť.

**Odpoveď:**

Podľa vedomostí verejného obstarávateľa a súvisiacej projektovej dokumentácie (tj. rozdiel medzi aktuálnymi a dodanými telesami) ide o 4 kusy vykurovacích telies.

---

**Otázka č. 19:**

**Objekt SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP**

**Príloha sestra-pacient**

Po preštudovaní súťažných podkladov Vás chceme požiadať o doplnenie výkresovej dokumentácie pre systém Sestra-pacient, pretože je dostupný len výkaz výmer.

**Odpoveď:**

Projektová dokumentácia prístupového systému sestra pacient nie je štandardne súčasťou dokumentácie pre spracovanie cenovej ponuky. Obstarávateľ má zato, že dostatočne špecifikoval požiadavku na dodávku systému sestra pacient.

Uchádzač musí s odbornou starostlivosťou dielo navrhnuť tak, aby tvorilo funkčný celok v zmysle zaslaných podkladov, ktoré sú súčasťou tohto verejného obstarávania.

---

**Otázka č. 20:**

**Objekt SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP**

**Príloha sestra-pacient**

Po preštudovaní súťažných podkladov Vás chceme požiadať o doplnenie výkresovej dokumentácie pre systém Sestra-pacient, pretože je dostupný len výkaz výmer.

**Odpoveď:**

Projektová dokumentácia prístupového systému sestra pacient nie je štandardne súčasťou dokumentácie pre spracovanie cenovej ponuky.

Zároveň si verejný obstarávateľ dovoľuje doplniť, že konkrétnejšia systému Sestra - pacient je špecifická a pri konkrétnejšie definícii (nákresov, ktoré požaduje záujemca) by musel verejný obstarávateľ uviesť konkrétny typ a s tým priamo súvisiaci stavebný materiál, čo by bolo porušením princípu nediskriminácie (zákaz uvádzania konkrétnych značiek a typov výrobkov). Verejný obstarávateľ, vedomý si tejto skutočnosti, popísal vo výkaze výmer požiadavky na daný systém z pohľadu funkčného diela a uchádzač s odbornou starostlivosťou a vo vzťahu k ponúkaným priamo súvisiacim stavebným materiálom (skladba stavebných materiálov ponúknutá v ponuke) musí vybrať a oceniť vhodný typ systému Sestra - pacient.



---

**Otázka č. 21:****Objekt SO 01 - Stavebné úpravy urgentného príjmu****SO 01 - D11 Prístupový a vyvolávací systém (PaVS)**

Po preštudovaní súťažných podkladov Vás chceme požiadať o zaslanie doplňujúcich podkladov k časti D11 PVAS k časti prístupový systém a audiovrátnik....keďže sa jedná o rozšírenie existujúcich systémov, potrebujeme vedieť výrobcu existujúcich častí prístupového systému a audiovrátnika ....

Z poskytnutých súťažných podkladov sa to zistiť nedá.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ upresňuje, že v nemocnici na daných oddeleniach nejde o rozšírenie, pretože sa tam nenachádza prístupový systém. Uchádzač s odbornou starostlivosťou vyberie vhodný systém.

---

**Otázka č. 22:****Objekt SO 01 - Stavebné úpravy urgentného príjmu****SO 01 - D3 Elektroinštalácia**

Po preštudovaní výkazov v excelovskom prevedení a výkazov častí v pdf. prevedení s názvom technická špecifikácia v objekte SO 01 Stavebné úpravy Urgentného príjmu 1.NP blok D v časti D3 Elektroinštalácia sú rozdiely. Rozdiely sú aj v časti D3 Elektroinštalácia pri stavebných úpravách operačných sál 2.NP blok E.

Ktorý výkaz je platný? Excelovský výkaz alebo technická špecifikácia v pdf. prevedení?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie na nesúlad a upravuje technickú špecifikáciu s názvom *02\_Technická špecifikácia v objekte SO 01 Stavebné úpravy Urgentného príjmu 1.NP blok D a v časti D3 Elektroinštalácia pri stavebných úpravách operačných sál 2.NP blok E, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia.*

Uchádzač musí s odbornou starostlivosťou posúdiť potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela. Obstarávateľ má za to že výmery uvedené vo výkaze sú postačujúce.

**Prílohy vysvetlenia:**

- **aktualizovaný výkaz výmer (opravené vzorce)**
- **doplnená Technická dokumentácia k elektroinštalácií pre urgent a operačné sály (časť 1)**

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu