

**Dobrý deň,
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ
poskytuje informáciu o vysvetlení súťažných podkladov:**

OTÁZKA:

Žiadame VO o poskytnutie bližšej špecifikácie šatňových skriniek. Z PD nevyplýva či budú použité pôvodné šatňové skrinky alebo nové. Materiálové a technické riešenie skriniek je kľúčové pre inštaláciu správne fungovanie šatňových zámkov navrhnutých v časti SO 5 Prístupový systém.

odpoveď:

Budú použité nové šatňové skrinky. Šatníková skrinka 300x500x1960, nožička 100mm, materiál HPL dosky. Vybavenie skrinky- háčik+polička. Počet skriniek 112 ks. Generálny projektant doplnil a aktualizoval Výkaz výmer a Rozpočet.

OTÁZKA:

Žiadame VO o úpravu technickej špecifikácie nasledovnej položky : 232 611650001082 Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW C 60, 800x1970 mm, bez polodrážky, SK certifikát, vrátane kovania - ozn. 6AL ks 1,000

Nakoľko sa tento typ dverí nevyrába z dreva a podľa normy musia byť vyrobené z ocele, aj vzhľadom na umiestnenie dverí (a to na 1.PP).

odpoveď:

Dvere musia mať zachovanú požiarnu odolnosť v zmysle projektu požiarnej bezpečnosti. Dvere budú oceľové s EW-C60.

OTÁZKA:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie projektovej dokumentácie a Výkazu výmer v časti : tienenie Fasády- F2. Projektová dokumentácia uvádza použitie "systému protislnečnej ochrany fasád - lisované hliníkové lamely eliptického tvaru CORTIZO alebo ekvivalent", Výkaz výmer uvádza použitie " Hliníkové slnolamy 5550x4800 mm, farba RAL 9006 MAT".

odpoveď:

Generálny projektant upravil znenie vo VV.

OTÁZKA:

Žiadame VO o doplnenie technickej špecifikácie neoznačeného podhľadu na [1.NP](#), miestnosť 1.07.

odpoveď:

Podhľady sú dostatočne označené v pôdoryse a v legende značení výkres č. NS.105.

OTÁZKA:

Žiadame VO o informáciu, či je vo vestibule na [1.NP](#), miestnosť 1.07, plánovaná zrkadlová stena, nakoľko poskytnutý výkaz výmer zahŕňa len zrkadlové steny umiestnené v telocvičniach a vo fitness.

odpoveď:

Nie je tam plánovaná zrkadlová stena.

OTÁZKA:

Žiadame VO o doplnenie technickej špecifikácie (materiál, spôsob osadenia) podlahového poklopu v miestnosti 0.11 - umyváreň ženy, na 1.PP, nakoľko nie je možné z aktuálnej dokumentácie vyčítať detaily tejto položky.

odpoveď:

Kompozitný štvorcový poklop 600x600mm s rámom, triedy zaťaženia A15kN, EN124, kompozit SMC vystužený sklenenými vláknami, povrch poklopu hladký, úprava povrchu poklopu nalepením vinylovej podlahy prislúchajúcej ku konkrétnej miestnosti, osadený v ráme do roviny nášľapnej vrstvy.

OTÁZKA:

Vo výkaze výmer čast' Búracie práce sa nachádza položka č. 70 Nepredvídané práce pri búracích prácach - 1kpl a v časti Nové stavebné úpravy položka č. 375 Nepredvídané práce pri rekonštrukčných prácach – 1kpl. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu ako ma uchádzač tieto položky oceniť. Nemala by byť stanovená ako hodnota v percentách z celkovej ceny? Táto hodnota daná obstarávateľom by bola pre každého uchádzača rovnaká.

odpoveď:

Každý uchádzač na základe svojich skúseností a s tým, že vie čo všetko zohľadnil v jednotlivých položkách uzná svoju možnú nepredvídanú hodnotu.

OTÁZKA:

Vo výkaze výmer, hárok 02 – Nové stavebné úpravy, položka číslo 26 „Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm – jímka“ sme názoru, že merná jednotka by vzhľadom na množstvo mala byť v tonách, nie metroch štvorcových. Bude verejný obstarávateľ opravovať VV?

odpoveď:

Generálny projektant upravil VV.

OTÁZKA:

Vo výkaze výmer, hárku 02 – Nové stavebné objekty, položka č. 180 sú sklobetónové okná vo výmere 27,75 m², avšak v projektovej dokumentácii aj výpise okien sme našli len dve okná spolu vo výmere 10,325m². Bude verejný obstarávateľ opravovať VV?

odpoveď:

Sklobetónové tvárnice sú použité taktiež v miestnosti č. 1.07 v kontakte so schodiskom vedúcim do 1.PP. Bol upravený VV.

OTÁZKA:

Vo výpise zámočníckych prvkov a výkaze výmer chýba zábradlie s označením Z2, ktoré sa nachádza vo východnom pohľade na oceľovom exteriérovom schodisku. Žiadame verejného obstarávateľa doplniť ho do podkladov.

odpoveď:

Generálnym projektantom bol doplnený výpis zámočníckych prvkov o položku Z2 a doplnený a zrevidovaný Výkaz Výmer.

OTÁZKA:

Vo výkaze výmer, hárku 02 – Nové stavebné úpravy, položka č. 219 je obklad z preglejkových lamiel hrúbky 12 mm, vo výkrese detailu obkladu v telocvični je hrúbka preglejkovej lamely 10 mm. Žiadame zjednotiť PD s výkazom výmer.

odpoveď:

Generálnym projektantom bol doplnený a zrevidovaný Výkaz Výmer.

OTÁZKA:

Vážený VO, dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie / upresnenie nasledovného :

Žiadame VO o upresnenie k položke č. 65 výkazu výmer Zadanie s VV - Obnova a modernizácia objektu CUS.xlsx, hárku : 15 - Elektroinštalácia
65 M 348110001602 LED svietidla nacenené samostatne v prílohe rozpočtu kpl
1,000

Žiadame VO o doplnenie PD, k danej položke a o doplnenie prílohy rozpočtu, ktorý je zmienený v položke.

odpoveď:

Sú priložené dve prílohy so špecifikáciou všetkých svietidiel okrem položky c. 13 G1. V samostatnej prílohe je špecifikácia svietidla pol. c. 13 G1.

OTÁZKA:

verejného obstarávateľa žiadam vysvetliť prípadne doplniť podklady k hliníkovému snolamu p.č. 267 a 268. Z projektovej dokumentácie nie je jasný počet nosníkov, lamiel a kotiev.

odpoveď:

Počet zvislých nosníkov kotvených do fasády 4ks, počet lamiel 25ks. Presná špecifikácia parametrov, hrúbky profilov, lamiel, nosníkov budú súčasťou výrobných a dodávateľskej dokumentácie.

OTÁZKA:

V ktorej položke výkazu výmer sú vykázané zárubne pre interiérové dvojkrídlové dvere označené vo výpise prvkov pod číslom 5 a 9? Resp. žiadame o ich doplnenie.

odpoveď:

Generálnym projektantom bol doplnený a zrevidovaný Výkaz Výmer.

OTÁZKA:

Je možné nahradiť oceľové zárubne interiérových dverí za obložkové drevené? Oceľové zárubne vo vyhotovení pre bezfalcové dvere je neštandardné a finančne nákladné riešenie.

odpoveď:

Nie je možné náhrada oceľových zárubní za drevené. Zárubne dverí budú oceľové.

OTÁZKA:

Žiadame verejného obstarávateľa opraviť popis položky 196-197 vo výkaze výmer, hárok 02 – Nové stavebné úpravy, nakoľko kazetový podhľad Rigips sa vyrába iba v rozmeroch 600x600 mm.

odpoveď:

V zmysle projektovej dokumentácie sa jedná o lamelový podhľad. Bolo upravené znenie vo výkaze výmer.

OTÁZKA:

Vo výpise vnútorných výplní otvorov je pri prvku 12 – Dvojkrídlové interiérové hliníkové dvere v popise kľučka/kľučka, ale v nákrese je panikové kovanie. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, ktorý z týchto údajov je správny.

odpoveď:

Kľučka/kľučka je správne. V zmysle projektu požiarnej ochrany, panikové kovanie nie je potrebné.

OTÁZKA:

Interiérové dvere s označením 6AL majú špecifikovanú požiaru odolnosť EW-C 60, avšak maximálna požiaru odolnosť drevených dverí je EW-C 30. Máme oceniť drevené dvere s EW-C 30 alebo oceniť oceľové s EW-C 60?

odpoveď:

Dvere musia mať zachovanú požiaru odolnosť v zmysle projektu požiarnej bezpečnosti. Dvere budú oceľové s EW-C60.