


NAPÁŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
411 OCHRANNE OPATRENIA :
411.2 ZAKLADNÁ OCHRANA (PRIAMÝ DOTYK)
A.1 ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
A.2 ZABRÁNÝ ALEBO KRYTÝ
B.2 PREKÁŽKY
B.3 UMÍSTNENIE MIMO DOSAHU
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMÝ DOTYK)
411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ



| | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|--|---|---|
| Zodp.projektant : Ing.Peter MALIK | | Časť : | Stupeň PD : | | Názov stavby : Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA | „pm„PROJEKT proj.lektronštitácií bleskoz.fps,hsp.sk Ing.PETER MALIK NOVÁ STRAŽ 946 IT |
| Autor stavby : ING.Viliam MICHÁLEK Ph.D. | | ELEKTRO | s podrob.na red.stav. | | | |
| Vyracoval : Mgr.Zdenek MALIK | | Dátum : | Číslo zdk.: | | Obsch výkresu : ZAPOJENIE HLAV.ROZV. =RH | Číslo výkr. : E-005/2 |
| Investor : Zariadenie social.služieb LIPA | | 03.2024 | 032/2024 | | | |
| Miesto stav.: Žiar nad Hronom, Sládkovičová | | Mierka: | | | | |

SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMÉNA