

[illegible][illegible]

!!! POZOR !!!

VŠECHNY DILATAČNÍ CELKY PODLAHOVÝCH BETÓNŮ (TRVALÉ PRŮZNĚNÉ DILATAČNÍ SPARY A PRŮZNĚNÉ DILATAČNÍ SPARY) JE NUTNO KORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A KORDINOVAT VZÁJEMNÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ

VŠECHNE DILATAČNÍ SPARY MUSÍ BÝT TRVALÉ VYZNAČENY NA STĚNÁCH A BUDOU DOHŘÁDZOVY PŘI POHLÁDCE PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A PŘI PROVÁDĚNÍ DILAT V BETONOVÉ DESCE


PŘEDČO POUŽITÍ POL. VYTÁPĚNÍ PŘES DILATAČNÍ CELKY MUSÍ BÝT PROVEDENO V OCHRANNÉ HADICI DLE PŘEDPISU VÝROBCE, TRASA POTRUBÍ POL. VYTÁPĚNÍ MUSÍ BÝT VOLENA TAK, ABY POTRUBÍ PROHLÁŽELO PŘES DILATAČNÍ SPARY V NEJMENŠÍM POKUTU

POTRUBI POKALHOVANO VYTPÁNÍ DO DOP MÍSTNOSTI VEDENO PŘEDNOSTNĚ DĚRNĚ, POKUD POVIDE DO LEHKU MONTOVANOU PŘÍKOVU, PŘED PŘOVÁDĚNÍM NUTNO KOORDINOVAT SE STÁVENÍ ČÁSTI A HRANICE NUTNO TRVÁLE VYZNÁDIT NA STAVĚ

KOTVEN VĚŠKEROŽO ŽARŽENÍ DO POKALHY MUSE BÝTI PŘEVEDENO TECHNICKÝM POSTUPEM, S OHLEDEM NA VÝDOST POKOŠOVU POTRUBÍ ZAČLENĚNÍ SEKTORU, PŘED PŘOVÁDĚNÍM NUTNO KOORDINOVAT SE STÁVENÍ ČÁSTI A HRANICE NUTNO TRVÁLE VYZNÁDIT NA STAVĚ

POTRUBI POKALHOVANO VYTPÁNÍ BUDĚ VYNEMANO DO PEVNĚ ZABUDOVANÝM NÁSTŘEM (PULTY, RECEPCE, ATD.), DO ODVOZOVACÍM ŽLBY, ATD., PŘED PŘOVÁDĚNÍM NUTNO KOORDINOVAT SE STÁVENÍ ČÁSTI A HRANICE NUTNO TRVÁLE VYZNÁDIT NA STAVĚ

[illegible]

VEDOUcí VÝTVARNí	VEDOUcí PROJEKTANT	VEDOUcí KONTROLNÍ	DP PROJEKT S.r.o.
ING. PETR TóMA	ING. PETR TóMA	ING. DUŠAN HEDVÍ	 info@dp-projekt.cz tel. 222 611 111 www.dp-projekt.cz
VÝKRES: REKONSTRUKCE STADIONU V PĚLHÁVOVĚ por.č. 323/1st. 323/6, 323/13, 3400/10, 3400/11 a č.č. Pěhlínova NÁZEV ZÁK.			
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP – PODLAHOVÉ VÝTVÁPĚNÍ ČÁST A		
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
1 : 50		D14.3.2	