

LEGENDA:

- 01S1 - LOKÁLNA SANÁCIA STROPNEJ KONŠTRUKCIE
- 01D1 - PORADOVÉ ČÍSLO SANÁCIE
- 01D1 - OPRAVA NA STROPE POD OBJEKTOVOU DILATÁCIU
- 01D1 - PORADOVÉ ČÍSLO DILATÁCIE
- 01T1 - OPRAVA TRHLINY NA STROPNEJ KONŠTRUKCII
- 01T1 - PORADOVÉ ČÍSLO TRHLINY

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM - STN 33 2000-4-11 (2007):

1. Ochranné opatrenie: Samostatné odpojenie napájania:

- (ZÁKLADNÁ OCHRANA) - izolovaním živých častí
- zabránením alebo krytím
- doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi

(OCHRANA PRI PORUČE) - ochranným uzemnením a ochranným pospájaním


- samostatným odpojením napájania
- doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi

2. Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnené izolácia

3. Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV

4. Doplnková ochrana: - Prúdovým chráničom (RCD)

- Doplnkovým ochranným pospájaním



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

ELTER

PR. FONDEX, s.r.o.
Tehelňa 6, 890 44 ZEMĽANSKÝ
IČO: 35 871 881

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHÁ KARVAŠA 1, BRATISLAVA	ELTER, s.r.o.
G.P.:	A B.K.P. Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02	ELTER, s.r.o.
AUTORI:	Ing. arch. M. KUSÝ, Ing. arch. P. PAŇÁK	ELTER, s.r.o.
HL. PROJEKTANT:	Ing. L. TAUSINGER	ELTER, s.r.o.
KÚST. PRÁK:	Ing. F. FONDEX	ELTER, s.r.o.
NAZOV STAVBY:	OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV GARÁŽ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANIN, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA	PR. FONDEX, s.r.o.
ČASŤ:	E.4 ELEKTROINŠTALÁCIE	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH:	PRÍLOHY 1 P.P.	1.00
		16A4
		RP

PÔDORYS 1PP -NAVRHOVANÉ STROPNÉ PRÁCE, M 1:100