



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Mgr. Jana Vašíčková	03.03.2022

Vec

Odpoveď č. 7 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 23. 02. 2022 o 15:35:45 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania Vestník č. 35/2022 - 03.02.2022 pod značkou oznámenia 9611-WYP.

Otázky uchádzača:

dotazujeme nezhody v množstve medzi výkazom výmer a PD. Uvedené položky vo výkaze výmer odkazujú na PD, lenže množstvo vôbec nesedí. Po zrátaní plôch v PD sa výmery nezhodujú s uvedenými výmerami vo výkaze výmer. Otázka znie, či sa máme držať zadania v PD, lebo podľa množstva vo výkaze výmer nie je možné určiť počet a rozmery okien.

Ide o položky:

- výkaz výmer A2, položka 92
- výkaz výmer B2, položka 61
- výkaz výmer C2, položka 105, 111
- výkaz výmer D2, položka 124

Odpovede:

Po kontrole výkazov okien a porovnaní pohľadom konštatujeme, že nejde o chybu, pravdepodobne je len počet okien vo výkaze okien mätúci - celkový počet okien je 10, len pred tým počtom 10 chýba slovo spolu počet všetkých okien. Neznamená to, že okien typu O02b je 10, ale že všetkých okien na danom objekte spolu je $10 = 4 (O01a) + 4 (O01b) + 1 (O02a) + 1 (O02b)$. Platí teda výmera z výkazu výmer.

Rovnaký prípad nastáva aj pri SO102 – vo výkaze okien opäť chýba slovo spolu a teda výmera z výkazu výmer je správna.

Rovnaký prípad nastáva aj pri SO103 – vo výkaze okien opäť chýba slovo spolu a teda výmera z výkazu výmer je správna. Hliníkové konštrukcie sú len položky O10 a O11 a aj z jedného aj druhého treba len po 1 kuse.

Rovnaký prípad nastáva aj pri SO104 – vo výkaze okien opäť chýba slovo spolu a teda výmera z výkazu výmer je správna.

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa