

ZÁPIS č. 02

z technickej rady akcie:

„Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

konaného dňa 28.11.2019 v Starom Smokovci.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program : Technická rada k rozpracovanej projektovej dokumentácii

Požiadavky:

- Upraviť objektovú skladbu /vid. Príloha/
 - Vymeniť všetky okna na objekte
 - Ovládanie brán navrhnuť kompatibilné s rampou
 - Doplniť nový prestup cez strechu z miestnosti servera
 - Spôsob obkladu rýms strechy iba jeden spôsob /nie viac možností, koli jednoznačnosti prevedenia/
 - Dokresliť detail kotvenia mreží
 - Na okná z wc smerom k rezortu Hrebienok privátne folie
 - Taktiež pri zadnom vstupe na okno do wc privátnu foliu
 - Výrub bude investor riešiť vo vlastnej režii
 - Preveriť druh kovania na hlavných dverách /guľa, madlo, klucka?/
 - Opatriť dvere samozatváračom a elektrickým zámkom
 - Popísať do projektu riešenie hrám zateplovacieho systému /apu lišty, okapové, soklové..
 - Žlaby opatriť vyhrievaním
 - Farebné riešenie prioritne previesť vo farbách Baupol 0897, 0903
 - Preveriť zmenu zdroja tepla na malý zdroj znečistenia
 - Preveriť a posúdiť opatrenia na sanovanie trhliny pri oknách nad zasadačkou
- Po konzultácii so statikom sa statik /Ing.Miroslav Mačičák – 0905 320 787/ prikláňa k názoru že zdroj trhliny nie je sadnutie základu, pretože v tom prípade by sa trhlinka prejavila aj niekde pri základoch prípadne niekde v medzipriestore na stenách medzi základom a vzniknutou trhlinou. Je nepravdepodobné že sa sadnutie základu prejaví iba lokálne pod strechou objektu. Pravdepodobné je že zdroj poruchy je niekde na streche, buď zlá dilatácia strechy /strešnej dosky/ nad zasadačkou alebo nejaká mechanická jednorázová príčina ktorá sa prejavila na najslabšom mieste muriva – v miestach muriva oslabenom okennými otvormi. Statik navrhuje spevnenie muriva v okolí okien – trhlín ocelovými prvkami ktoré obopnú – spevnia murivo v mieste porúch.
- Obklad v úrovni sokla riešiť prírodným kamenom v hmotnosti cca do 27 kg/m² z dôvodu čo najvernejšieho zachovania vzhľadu budovy
 - Odvedenie vod z drenáže riešiť do trativodu z dôvodu nemožnosti zaustenia do kanalizácie

Zapísal: Ing. Jozef Petrik