


POHĽAD BOČNÝ / REZOPOHĽAD - RIEŠENÁ ČASŤ PRÍSTREŠKU

±0,000 = 291,100 m.n.m.

VŠETKY PRÁCE MUSIA SPŮLNĚ NORMATN A MUSIA BYŤ PRI NICH DODRŽANÉ PREDPISANÉ TECHNOLOGICKE POSTUPY
.DODAVATEĽ STAVBY MUSI PREŠTUDOVATŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, A V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTI, RESP. NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ V DOSTATOČNOM PREDSTIHU
.TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRAĐA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU .PRI REALIZÁCI ZISTENÉ ODCHÝLKY OD STAVU PREDPOKLADANÉHO V PROJEKTE PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM



- POZNAMKY
- POZ. 1 - EXISTUJÚCA OCELOVÁ KONŠTRUKCIA - PRÍSTREŠOK PRE AUTÁ
- POZ. 2 - EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ KONŠTRUKCIA PRÍSTREŠKU PRE AUTÁ
- POZ. 3 - PARKOVÝ OBRUBNÍK DELIACI SPEVNENIU PLOCHU OD DEKORAČNÉHO NÁSTYPU Z RIEČNEHO KAMENIVA (VÍD. NAVRHNUTÉ RIEŠENIE - SO-02)
- POZ. 4 - CESTNÝ OBRUBNÍK
- POZ. 5 - ZÁVES BRÁNOVÝ (NOSNOSŤ MIN. 600kg)
- POZ. 6 - UZAMYKATEĽNÝ MECHANIZMUS (NAPR. X SAFETY BOX)
- POZ. 7 - ŤAHOVÝ POZINK OPÁK (TP MR11552x24x1,5 O)
- POZ. 8 - OCELOVÚ KONŠTRUKCIU POZINKOVAŤ -POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 7016

GP	d.sign s.r.o., Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica
ZP	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel AA SKA č.1682
VÝPRACOVAL	Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel
STAVEBNÍK	Školský internát Zvolen Ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen
AKCIA	ŠKOLSKÝ INTERNÁT ZVOLEN SANÁCIA OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU A ÚPRAVA AREALU
OBSAH	SO-01 SANÁCIA ÚPRAVA PARKOVACIEHO STOJISKA

ČÍSLO	11
VÝKRESU	
ICD 46863672	
DIC 2023613724	
STUPEN	06 - 2021
DATUM	DRS
FORMÁT	2 x A4
MIERKA	1 - 50