

Verejný obstarávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Názov zákazky: **Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória**

Doplnenie informácií k otázkam na základe žiadosti o vysvetlenie SP

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória“, číslo spisu: 01/2022 boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č.1: 24.08.2022, 15:42

V zmysle vysvetlenia č. 7 SP - odpoveď, na otázku č. 1 verejný obstarávateľ odpovedal v znení: "Verejný obstarávateľ ponecháva záručnú dobu 60 mesiacov na realizované dielo a pokiaľ ide o zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24 mesiacov." Návrh zmluvy o dielo v čl. VI. bod 4 neobsahuje text, že pokiaľ ide o zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Doplní tento text verejný obstarávateľ do návrhu zmluvy o dielo?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ upraví Návrh zmluvy o dielo, ktorý bude prílohou vysvetlenia č. 10 SP (Príloha vysvetlenia č. 10 SP – Upravený návrh Zmluvy o dielo).

Otázka č. 2: 25.08.2022, 08:51

Prosíme VO o doplnenie špecifikácie a upresnenie množstva pre položku č. 80 - Skrinka pre vypínače RPO vč úpravy vŕtania osadenia vypínačov + dodávka vypínačov – 1ks, nakoľko je veľmi ťažko spracovať CP, pre požadovanú položku. Taktiež Vás žiadame o vyjadrenie k položkám s nulovým množstvom a to č. 34, 35, 36, 78, 86. Máme dane položky oceniť alebo máme ich považovať za bezpredmetné? Ak máme ich naceniť, prosíme Vás o doplnenie množstva.

Odpoveď:

K položke č. 80

Ovládanie osvetlenia pre veľkú rozlúčkovú miestnosť sa nachádza v rozvodnici ROP vedľa rozvádzača RP vid' pôdorys eli 1np.

Nakoľko sa tam počas obradu môžu dostať návštevníci je ovládanie 10 ks vypínačov radenie 1 osadená v tejto rozvodnici s prístupom k ovládaniu iba pre poverenú osobu. Vypínače sú zapustené v montážnej doske rozvodnice s popisom obvodu zapínania nad vypínačmi. Popisy obvodov sú poškodené aj niektoré kolískové vypínače sú poškodené a zastaralé je nutné vymeniť vypínače za nové, označiť ich štítkami a prepojiť s obvodmi istenia a napájania v RP. Prikladáme výkres (ozn. Príloha - Vysvetlenie č. 12 SP - odpoveď – príloha“) rozvádzača RP s označením červene s poznámkou pre ocenenie úpravy rozvodnice RP.

K položkám č. 34, 35, 36, 78, 86 s nulovým množstvom vo výkaze výmer bolo poskytnuté vyjadrenie v predchádzajúcich doplneniach nasledovne:

- k položke č. 34: Vzhľadom na obdobie predchádzajúceho roku - 2021, predovšetkým z pohľadu zabezpečenia prevencie pred šírením koronavírusu COVID-19 je položka č.34 pre investora len informatívna. Pre zhotoviteľa je uvedená položka v tomto prípade irelevantná,
- k položke č. 35, 36: Vzhľadom na obdobie predchádzajúceho roku - 2021, predovšetkým z pohľadu zabezpečenia prevencie pred šírením koronavírusu (COVID-19) je položka č.35 pre investora informatívna a pre zhotoviteľa irelevantná. Zhotoviteľ privedie iba kábel s vypnutým istením a zaizolovaným koncom nap. kábľa v mieste dodatočného osadenia pre prípadnú dodatočnú montáž sušiča rúk podľa výberu investora.
- k položke č. 78, 86: Schéma s napojením a ovládaním nebude doplnená. Položka č. 78 je pre investora informatívna a predpokladá finančné navýšenie nákladu, ak by sa investor rozhodol pre riadenie a ovládanie osvetlenia v obradných sieňach. To isté platí pre položku č. 86.

Z vysvetlenia plynie, že položky č. 34, 35, 36, 78, 86 vo výkaze výmer pre zhotoviteľa sú uvedené v počte kusov 0.