



Slovakia

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,  
Pobočka Nitra  
Coboriho 2, 949 01

tel.: 0850221200  
info.sk@tuvsud.com

## ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165040444/50/22/ET/OS/K

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákazník: Solentech, s.r.o., Uhorská Ves 316,  
032 03 Uhorská ves  
Objednávka zo dňa: VOB2022002 / 17.03.2022  
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: 7165040444

### Posudzované zariadenie

Názov: Lučenec OR PZ  
Rekonštrukcia elektroinštalácie  
Zariadenie zariadenia: Elektrické zariadenie skupiny B  
Podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov  
Základné technické parametre:  
Rozvodná sústava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S,  
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S  
Bod napojenia: rozvádzač RH, IP54/20  
Inštalovaný príkon: 599,18 kW,  
Doplnková ochrana: RCD 30mA, ochranné pospájanie vodičom CY 6 mm zž,  
pripojené na uzemnenie FeZn D10mm, SPD tr. I,II  
Prevádzkovateľ: MVSR, Pribinova 2, 812 72, Bratislava  
Umiestnenie: OR PZ Lučenec, k.ú.: Lučenec

**Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:**

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-015; návod č. N-Q-015/1 a špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012.

**a táto predložená dokumentácia:**

Dokumentácia elektroinštalácie Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie, vypracoval Tomáš Perečko 12/2021.

- Technická správa, 6 strán
- Protokol o určení vonkajších vplyvov č. P01/24/2021, 2 strany
- Výkresy E01 až E21

**Vykonané úkony**

- Kontrola predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov;

**Pri inšpekcii vykonanej v dňoch 29.03.2022 neboli zistené nedostatky**

Na základe posúdenia dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

**odborné stanovisko:**

Dokumentácia **spĺňa** základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-5-51:2010, STN 33 2000-5-52:2012, STN 33 2000-5-54:2012.

**Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**

- V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené;

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Nitre, dňa 29.03.2022

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal :

Marek Babulic

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:

Ing. Daniel Galbička

