


- P EXISTUJÚCE KONTAKTNÉ ZATEPLENIE BALKÓNOVEJ DOSKY ETICS
- S DELIACE STIENKY MEDZI BALKÓNMAMI
- Z EXISTUJÚCE ZÁBRADLIE BALKÓNOV

PO VYBÚRANÍ DLAŽBY PREVERIŤ SKLON BETÓNU BALKÓNA (MIN.1,5%). V PRÍPADE NEDOSTAČOČNÉHO SKLONU JE POTREBNÉ REALIZOVAŤ NOVÝ SPADOVÝ BETÓN.

PRÍPADNÉ TRHLINY V PODKLADOVOM BETÓNE PRED REALIZOVANÍM HYDROIZOLÁCIE VYSPRAVIŤ.
V MIESTACH DELIACICH STIEN BALKÓNOV REALIZOVAŤ DILATÁCIU DLAŽBY (TRVALE PRUŽNÝ TMEL).
BALKÓNY NA PRÍZEMÍ NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

AUTOR PROJEKTU : ING.MARIAN HAJTMANÍK,ING.LUBOMÍR CICH		<div>SANFIX SMAČIE VŤIAKOVÉ STAVBY</div>	
KRESLIL : ING.MARIAN HAJTMANÍK			
INVESTOR	: SPRÁVA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, JÁNSKEHO 7, NITRA	KONTAKT :	0902 822 394
STAVBA:	DOM DOCHODCOV, JÁNSKEHO 7,NITRA SANÁCIA BALKÓNOV ČASŤ B	STUPEŇ:	REALIZAČNÝ PROJEKT
		MIESTO:	NITRA
		Č. PARC.:	1361
		DÁTUM:	9/2021
OBSAH VÝKRESU:		POČET A4:	2
		MIERKA:	1:200
PODORYS A POHĽADY-NAVRHOVANÝ STAV		VÝKR.Č.:	S08