


Poznámka:
PO ODSTRÁNENÍ STŘEŠNĚJ KRYTINY JE NUTNÉ SKONTROLOVAŤ CELÝ NOSNÝ SYSTÉM KROVU !!
PRVKY, KTORÉ SÚ NAPADNUTÉ HNILOBOU JE NUTNÉ VYMENIŤ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ MARČIŠÁK	<div> viaX s.r.o. <small>PROJEKČIA • REALIZÁCIA • GEODÉZIA</small></div>	
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ MARČIŠÁK		
STAVBA: Rekonštrukcia strechy Sady 101 L. Hrádok		PROFESIA:	Architektúra
obsah: Výkres krovu - búracie práce		DÁTUM:	Máj 2022
		FORMÁT	3xA4
INVESTOR		MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK, OZ TATRY, Juraja Martinku 110/6, 033 11 LIPTOVSKÝ HRÁDOK		1:50	005