



*Uwaga ! Istnieje ryzyko związane z brakiem odpowiedniej drogi dostępu dla wniesienia kotła oraz buforów . W takim przypadku należy przewidzieć wykonanie odpowiedniego otworu montażowego w zew. ścianie budynku. W związku z powyższym należy przed dokonaniem wyceny zewyryfikować w/w możliwości i uwzględnić je w wycenie robót budowlanych.*

*Do demontażu:*  
*-istn. kocioł na drewno*  
*-istn. zasobnik cwu V=150dm3*

Obiekt	Budynek szkółki leśnej Lisikąt Modernizacja kotłowni			Nr rys.  S3
Adres	Młinkowo , działka nr 81 LP			
Inwestor	Nadleśnictwo Zamzenica Zamzenica 1A , 89-510 Bytaw			
Rysunek	Rzut kotłowni			
Projektował:	mgr inż. Tomasz Góral uprawniony do projektowania w specjalności inż. w zakresie inż. sanitarnych bez ograniczeń	WAM/0093/PWOS/15	22.08 2022r.	Podpis