



na určitých miestach konštrukcie fontány je odhalená výstuž, ktorú už napadla korózia; je nutné vykonať prieskum nosných častí a posúdiť stav konštrukcií  
- na opravu týchto úsekov vybrať vhodné materiály a postup



vymeniť skorodované rúry a potrubia