



15

nahradit chýbajúce svetlá a nastaviť ich do pôvodnej pozície



z dôvodu značnej korózie je nutné vymeniť nosné, železné profily