


PÔDORYS 1PP -NAVRHOVANÉ STROPNÉ PRÁCE, M 1:100



**LEGENDA:**

- 01S1 – LOKÁLNA SANÁCIA STROPNEJ KONŠTRUKCIE  
PORADOVÉ ČÍSLO SANÁCIE
- 01D1 – OPRAVA NA STROPE POD OBJEKTOVOU DILATÁCIOU  
PORADOVÉ ČÍSLO DILATÁCIE
- 01T1 – OPRAVA TRHLINY NA STROPNEJ KONŠTRUKCII  
PORADOVÉ ČÍSLO TRHLINY

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str.50Hz, 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL-PRÚDOM - STN 33 2000-4-11 (2007):


1.Ochranné opatrenie: Samostatné napájanie:  
(ZÁKLADNÁ OCHRANA) – izolovaním živých častí  
– zabránením alebo krytím  
– doplnkovou ochrannou prúdovým chráničom

(OCHRANA PRI PORUČE) – ochranným uzemnením a ochranným pospájaním  
– samostatným odoberaním napájania  
– doplnkovou ochrannou prúdovým chráničom

2.Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnené izolácia

3.Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV

4.Doplnková ochrana: – Prúdovým chráničom (RCD)  
– Doplnkovým ochranným pospájaním



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
ÚSTREDIE BRATISLAVA

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICA KARVAŠA 1, BRATISLAVA		ELTER	
G.P.: A B.K.P.Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02		ELTER	
AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŠÁK		ELTER	
HIP: Ing. L. TAUSINGER		ELTER	
HL. PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: ING. F. FONDRIK		ELTER	
KUST. PRÁK: Ing. F. FONDRIK		ELTER	
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLAŽÍ A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV GARÁŽ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANIN, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA		ELTER	
ČASŤ: E.4 ELEKTROINŠTALÁCIE		ELTER	
OBSAH: PÔDORYS 1.P.P.		ELTER	
DATUM: 06.2022		ELTER	
MÉRIA: 1:100		ELTER	
FORMAT: A4		ELTER	
STUPEŇ: RP		ELTER	