

LEGENDA:

- 03S1 - LOKÁLNA SANÁCIA STROPNEJ KONŠTRUKCIE
PORADOVÉ ČÍSLO SANÁCIE
- 03D1 - OPRAVA NA STROPE POD OBJEKTOVOU DILATÁCIOU
PORADOVÉ ČÍSLO DILATÁCIE
- 03T1 - OPRAVA TRHLINY NA STROPNEJ KONŠTRUKCII
PORADOVÉ ČÍSLO TRHLINY

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM - STN 33 2000.4-11 (2007):


1. Ochranné opatrenie: Samostatné odpojenie napájania:
(ZÁKLADNÁ OCHRANA) - izolovaním živých častí
- zabránením alebo krytím
- doplnkovou ochrannou prúdovým chráničom

(OCHRANA PRI PORUČE) - ochranným uzemnením a ochranným pospájaním
- samostatným odpojením napájania
- doplnkovou ochrannou prúdovým chráničom

2. Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnené izolácia

3. Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV

4. Doplnková ochrana: - Prúdovým chráničom (RCD)
- Doplnkovým ochranným pospájaním



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

• 500 • 146.50 m n.m.

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICA KARVAŠA 1, BRATISLAVA	
G.P.:	A B.K.P. Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02	
AUTORI:	Ing. arch. M. KUSÝ, Ing. arch. P. PAŠÁK	
HIP:	Ing. L. TAUSINGER	
HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVÁV:
KUŠT. PAŠÁK:	ING. F. FODRKY	ING. D. FODRKY
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV GARÁŽ NA 3. PP, 2. PP, 1. PP, MEZANIN, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA		
ČASŤ:	E.4 ELEKTROINŠTALÁCIE	DATAUM: 06.2022
OBSAH:	PRÍDORYS 3.P.P.	STUPEŇ: RP
		1:50
		16A4
		RP
		E.4/2

Pôdorys 3PP -NAVRHOVANÉ STROPNÉ PRÁCE, M 1:100