

LEGENDA PORÚCH V STROPNEJ KONŠTRUKCII:

Kontinuálna porucha pozdĺž dilatácie

Miesto poruchy - Pasportizácia 2018

Číslo fotografie
Odhadovaná plocha poruchy

Miesto poruchy - Pasportizácia 2022

Číslo fotografie
Odhadovaná plocha poruchy



CELKOVÁ ODHADOVANÁ PLOCHA PORÚCH

- Poruchy pozdĺž dilatácií - 111,05m² (Strop 1PP - pás šírky 0,5m)



- Lokálne poruchy - 31,0m²


Σ=142,05m²

- Plocha garáží 3PP- cca 3100m²



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA



HL.PROJEKTANT	ZOOP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div>ELTER constructions s.r.o. BRATISLAVA 61 821 07 BRATISLAVA TEL./FAX: 021 4332 7808 www.elter.sk elter@elter.sk</div></div>		
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. HAŠTO			
STAVEBNÉ - TECHNICKÁ A STATICKÁ PASPORTIZÁCIA					
SCHÉMA PORÚCH V STROPOCH GARÁŽI V BUDOVE NBS					
SCHÉMA PORÚCH STROPOV : dc A,B,C- 1PP					
ZAKAZKA Č.			DATUM	01.2022	Č. VÝKRESU
				MIERKA	M 1:200
				FORMÁT	A1
				ZAKAZKA Č.	REV. B