


LEGENDA PORÚCH V STROPNEJ KONŠTRUKCII:


- Kontinuálna porucha pozdĺž dilatácie
- Miesto poruchy - Pasportizácia 2018
- Číslo fotografie
Odhadovaná plocha poruchy
- Miesto poruchy - Pasportizácia 2022
- Číslo fotografie
Odhadovaná plocha poruchy

CELKOVÁ ODHADOVANÁ PLOCHA PORÚCH

- Poruchy pozdĺž dilatácií - 141,5m² (Strop 2PP - pás šírky 0,5m)
- Lokálne poruchy - 136,70m²
- Σ=278.20m²
- Plocha garáží 2PP- cca 3300m²



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA



HL.PROJEKTANT KUSÝ, PAŇÁK	ZODP.PROJEKTANT ING. TAUSINGER	VYPRACOVAL ING. HAŠTO	ELTER construction s.r.o. ZNAVSKÁ 61 250 01 BRATISLAVA TEL./FAX (02) 4333 7808 www.elter.sk	
STAVEBNÝ - TECHNICKÝ A STATICKÝ PASPORTIZÁCIA SCHÉMA PORÚCH V STROPOCH GARÁŽI V BUDOVE NBS			DÁTUM 01.2022	Č. VÝKRESU SCH-2
SCHÉMA PORÚCH STROPOV : dc A,B,C- 2PP			MIERKA M 1:200	REV. B
			FORMAT 12 A.	
			ZAKAZKA Č.	