



RS1 - Úprava podlahovej rastrovej dilatácie nepoškodenej

M 1:5



RS2 - Úprava podlahovej rastrovej dilatácie poškodenej

M 1:5





VYBÚRAŤ EXIST. RASTROVÚ DILATÁCIU – Odstránenie nesúdržných a popraskaných častí okolo rastrových dilatácií, nepoškodené narezať v mieste exist.dilatácie šírky 10mm do hĺbky 70mm poškodené rastrové dilatácie narezať v mieste exist.dilatácie šírky 10mm do hĺbky 70mm a plošne narezanie 70mm na každú stranu do hĺbky 30mm, poškodené predstavujú cca 40% z všetkých rastrových dilatácií.

EPROFILÁCIA PO ODSTRÁNENÝCH ČASTIACH /diery/ "EPOXIDOVÝMI MALTAMI" v zložení Sika: SikaGrout-312 – aplikovať do zdrsneného a prevlhčeného podkladu

Poznámka


Prevedenie detailu sa podľa potreby upraví v závislosti od rozsahu poškodenia.

Úprava bude konzultovaná s projektantom a výrobcom sanačného systému.



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI</div> <div>A.B.K.P.Š.</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>NOBELOVA 34</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekti@bkps.sk</div>		
G.P. : A B.K.P. Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. L.TAUSINGER			<div>ELTER constructions s.r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ 61</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div> <div>www.elter.sk elter@elter.sk</div>		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ			
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA					
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA			DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH : DETAIL RS1, RS2 - RASTROVÁ DILATÁCIA			MIERKA	1:10	E.22
			FORMÁT	2A4	
			STUPEŇ	RP	