


OS - Otvor - sonda  
M 1:10, Detail zabetónovania otvoru v stropnej doske v mieste  
prieskumnej sondy




ZABETÓNOVANIE OTVORU V STROPNEJ DOSKE PO SONDE


Poškodené a nesúdržné miesta je potrebné odstrániť až na čistý súdržný podklad.

Následne zrealizovať:

- 1 – inštalácia debnenia
- 2 – prevlhčenie podkladu
- 3 – aplikácia pevnostného mostíka a ochrany pôvodnej armatúry napr. SikaMonoTop 910
- 4 – vloženie kari siete KY50 k oboom povrchom stropnej dosky (150x150x8)
- 5 – zabetónovanie otvoru (min. C20/25)
- 6 – ošetrovanie betónu



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA  
ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI</div> <div>A.B.K.P.Š.</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>NOBELOVA 34</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekti@bkps.sk</div>		
G.P. : A B.K.P. Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. L.TAUSINGER			<div>ELTER constructions s.r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ 61</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div> <div>www.elter.sk elter@elter.sk</div>		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ			
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA			<div>DÁTUM</div> <div>06.2019</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>E.32</div>		
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA					
OBSAH : DETAIL Os - OTVOR - SONDA					