

02S1	– LOKÁLNA SANÁCIA STROPNEJ KONŠTRUKCIE
	PORADOVÉ ČÍSLO SANÁCIE
02D1	– OPRAVA NA STROPE POD OBJEKTOVOU DILATÁCIOU
	PORADOVÉ ČÍSLO DILATÁCIE
02T1	– OPRAVA TRHLINY NA STROPNEJ KONŠTRUKCII
	PORADOVÉ ČÍSLO TRHLINY

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str. 550, 230/400V TN-C-S

OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRÚDOM - STN 33-2000-4-41 (2007):

1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania:
(ZÁKLADNÁ OCHRANA)

- izolovaním živých častí
- zabránení alebo krytmi
- doplnkovou ochranou prúdových chráničmi

(OCHRANA PRI PORUČIE)



- ochranným uzemnením a ochranným pospajávaním
- samočinným odpojením napájania
- doplnkovou ochranou prúdových chráničom

2.Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnená izolácia


3.Ochranné opatrenie: Máte napátie SELV a PELV

4.Doplňková ochrana:

- Prúdovým chráničom (RCD)
- Doplňkovým ochranným pospajávaním



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

 $+0,00 = 146,90 \text{ m n.m.}$

INVESTOR:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICA KARVAŠA 1, BRATISLAVA		
G.P.:	A B K P. S. spol. s r.o., Nobeľova 34, Bratislava 631 02		
AUTOR:	Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK		
HP:	Ing. L. TAUSINGER	ING. D. MATEJKA	ING. E. MATEJKA
HL. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁ	
KUSÝ, PAŇÁK	ING. F. PODKOŠ	ING. D. FODKOL	
			www.nbs.sk
NÁZOV STAVBY:	OPRAVA POŠKOZENÝCH PŮL A REKONSTRUKCIA PRIESTOROV GARÁŽI NA PŮL 2 P.P. MEZANINU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA		
Č. STAVBY:	E4/3		
DEŠAŤ:	PROROZY 2 P.P.	DATEM	ČÍSLO VÝKRESU
		VERZIA	1/101
		FORMÁT	A4
		ETAPY	02

PÔDORYS 2PP -NAVRHOVANÉ STROPNÉ PRÁCE, M 1:100