


LEGENDA PORÚCH V STROPNEJ KONŠTRUKCII:

- Kontinuálna porucha pozdĺž dilatácie
- Miesto poruchy
- Číslo fotografie
- Odhodovaná plocha poruchy

CELKOVÁ ODHADOVANÁ PLOCHA PORÚCH

- Poruchy pozdĺž dilatácií - 93,35m²
- Lokálne poruchy - 23,2m²
- Plocha garáží 3PP- cca 3100m²



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA

HL. PROJEKTANT KUSÝ, PAŇÁK	ZODP. PROJEKTANT ING. TAUSINGER	VYPRACOVAL ING. HÁŠTO	ELTER construction s.r.o. BRANÁSKA 61 821 01 BRATISLAVA TEL: 021 533 7800 www.elter.sk	
STAVEBNO - TECHNICKÁ A STATICKÁ PASTPORTIZÁCIA SCHÉMA PORÚCH V STROPOCH GARÁŽI V BUDOVE NBS			DÁTUM 08.2018	Č. VÝKRESU SCH-1
SCHÉMA PORÚCH STROPOV : dc A,B,C- 1PP			STUPEŇ FORMÁT 12 A.	M 1:200