



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

KPUBA-2023/8434-2/30701/FAN

Vybavuje/kontakt

Mgr. Natália Ferusová

02/20 489 862

Natalia.Ferusova@pamiatky.gov.sk

Bratislava

13.04.2023

Vec:

PZ Bratislava – CMO, ulica Na Slavíne, NKP: Cintorín s pamätníkom Slavín (č. ÚZPF 204/1-11), poškodenie vymedzených plôch kamennej dlažby, schodov a obkladov objektu Pamätníka, dezolátny stav kamennej pamätnej platne s nápisom „PAMÄŤ, 1945 – 1985“ – Výzva na nápravu

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA“), ktorý je miestne a vecne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 9 ods. 5 a podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), uskutočnil dňa **22.03.2023** obhliadku nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“): **Cintorín s pamätníkom Slavín na ulici Na Slavíne v Bratislave**, situovanej na pozemkoch parc.č. 2925/1-3 k.ú. Staré Mesto, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom **204/1-11**, nachádzajúcej sa na území Pamiatkovej zóny Bratislava – centrálna mestská oblasť, ktorá je na základe Výpisu z listu vlastníctva č. 1656 vo vlastníctve: **Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR, IČO: 00603481.**

Počas tejto obhliadky správny orgán na ochranu pamiatkového fondu zaevidoval narušenie povrchov vymedzených plôch kamennej dlažby, schodov a obkladov pamiatkového objektu „Pamätník“, ktoré boli v r. 2022 znečistené modrou a žltou farbou a následne od týchto farieb čistené. Ide o plochy obkladov situované na čelnej fasáde objektu Pamätníka a nástupné plochy schodiska a dlažby na terasách pred čelnou fasádou tohto objektu. Uvedené časti majú výrazne narušený povrch – badateľné sú prebiehajúce úzke pásy, ktoré vznikli pravdepodobne pri nevhodnom procese čistenia týchto povrchov NKP silným prúdom vody.

Ďalej KPÚ BA zaevidoval narušený až dezolátny stav kamennej pamätnej platne s nápisom „PAMÄŤ, 1945 – 1985“, ktorá je situovaná v zatravnenej ploche západne od objektu Pamätníka. Táto platňa je rozlomená na dve časti, pričom horná časť platne má aj odštiepený ľavý roh. Platňa je pokrytá vrstvami depozitu aj machmi.

KPÚ BA týmto upozorňuje, že ďalšie dlhodobé ponechanie narušeného stavu predmetnej platne ako aj uvedených vymedzených plôch kamennej dlažby, schodov a obkladov NKP môže byť s ohľadom na ich permanentné vystavenie poveternosti pre tieto pamiatkové objekty likvidačné a zároveň má charakter nevhodného a neestetického riešenia, čo sa nezlučuje s dôstojnou prezentáciou tejto NKP v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

KPÚ BA preto týmto vlastníka a správcu vyzýva na nápravu v súlade s platnými zákonmi, t.j. aby **v termíne do: 6 mesiacov**, od doručenia tejto výzvy, **najneskôr do: 31.10.2023**, zabezpečili spracovanie návrhu obnovy týchto narušených prvkov NKP (t.j. plôch kamennej dlažby, schodov a obkladov pamätníka a predmetnej kamennej platne) prostredníctvom zodpovedného špecialistu – kamenára alebo zodpovedného reštaurátora, predložili spracovanú dokumentáciu KPÚ BA na odsúhlasenie, a následne zrealizovali i obnovu predmetných prvkov NKP.

Touto výzvou vytvára KPÚ BA predpoklady pre ochranu a záchranu originálov danej pamiatky.

S pozdravom

(elektronicky podpísané)

Ing. arch. Ján Mackovič
riaditeľ

Doručuje sa

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 00603481
2. Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava 1, IČO: 17330190

Na vedomie

1. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, odd. MŠS – úsek vojnových hrobov, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, IČO: 00151866
2. Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. č. 3, 814 21 Bratislava 1, IČO: 00603147

Na založenie do spisu

KPÚ BA