


POZNÁMKAI

NEVYHNUTNÝ SPRACOVANIA PRIESKUMU STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU KONŠTRUKCIE STRECHY!!!
Vzhľadom na niekoľkoročné zatekanie zrážkovej vody cez poruchy hydroizolácie do vnútorných výše
100-ročných konštrukcií plochej strechy predpokladáme vznik porúch nosnosti strechy.
Bez podrobného prieskumu stavebno-technického stavu nie je možné stanoviť rozsah porúch
a prevziať zodpovednosť za dané riešenie ako riešenie trvalé z hľadiska statickej stability a
bezpečnosti konštrukcie plochej strechy.
Oprava hydroizolácie je bez statického posúdenia iba dočasným riešením, za ktoré nesie
zodpovednosť vlastník, alebo prevádzkovateľ budovy!!!



LEGENDA STRECHY

- 1 — SPÁDOVANÁ HYDROIZOLÁCIA /fatrafol/
- 2 — ODVODŇOVACÍ ŽLAB /medený plech/
- 3 — DAŽĎOVÝ ZVOD S KOTLÍKOM 150
- 4 — OPLECHOVANIE ATIKY A KOMÍNOV
- 5 — SCHODY

REZOPOHĽAD 1-1_PLOCHÁ STRECHA m 1:100

PROJEKT STAVEBNÝCH ÚPRAV		časť: ARCHITEKTÚRA
PROJEKT * AEROATELIÉR, HORŇÝ TARÁŇ,ŠTEFANOVICOVÁ 108, 95115 MOJMIROVCE * ARCHITEKT * ING. ARCH. JARO HRIVNÁK * SKA 15284A INVESTOR * SAV, ÚSTAV EKOLOGIE LEŠA, ZVOLEN *		
ARBORÉTUM MLÝŇANY-KAŠTIEL OPRAVA PLOCHEJ STRECHY NOVÁ HYDROIZOLÁCIA		
REZOPOHĽAD 1-1 m 1:100		
* pohľad zhora		
		dátum: 30.06.2019
		02