



engineering  
inspection  
company



# ODBORNÉ STANOVISKO

S2023/00233/EIC IO/STA

## k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO 000002/07 v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

EIC – inšpekčný orgán typu „A“ po posúdení projektovej dokumentácii stavby

Žiadateľ	KApAR, s,r,o, Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Názov stavby	Rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže
Investor	Ministerstvo vnútra SR Pribinová 2, 812 72 Bratislava
Umiestnenie stavby	Košice, Rampová 7
Zodpovedný projektant	Ing. Slávka Miškufová

## vydáva odborné stanovisko na účely stavebného konania

- I. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a ochrany zdravia pri práci boli zistené nezhody, ktoré svojím charakterom nebránia vydaniu povolenia stavby. Odporúčame stavebnému úradu zaviazat žiadateľa v zmysle § 66 stavebného zákona, aby uvedené nezhody v projektovej dokumentácii odstránil.

V Prešove dňa 06.02.2023

Ing. Vladimír Katuščák  
zástupca vedúceho inšpekčného orgánu



Ing. Bohuslav Fendrych  
riaditeľ spoločnosti

E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov



## **Predložená dokumentácia a doklady**

1. Sprievodná správa
2. Súhrnná technická správa
3. Celková situácia stavby – nový stav
4. Protipožiarne riešenie stavby
5. Statické posúdenie stavby
6. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí :
  - 6.1. SO 01 – Hlavný objekt
    - ASR (TS + v.č. E1 – E9)
    - Zdravotechnika (TS + v.č. 1 – 6)
    - Elektroinštalácie (TS + PVV v.č.E.1 – E.3)
    - Vzduchotechnika (TS + v.č. VZ1)
  - 6.2. SO 02 – Garáž
    - ASR (TS + v.č. E1 – E8)
    - Zdravotechnika (TS + v.č. 1 – 4)
    - Elektroinštalácie (TS + PVV v.č.E.1 – E.5)
    - Vzduchotechnika (TS + VZ2)
  - 6.3. SO 03 – Sušiareň
    - ASR TS + v.č. E1 – E7)
    - Zdravotechnika (TS + v.č. 1 – 7)
    - Elektroinštalácia (TS + PVV+ v.č. E.1 – E.6)
    - Vzduchotechnika (TS + v.č. VZ3)

## **Použité predpisy na výkon inšpekcie**

PP/IO/SA/02, zákon č. 124/2006 Z. z., vyhláška č. 508/2009 Z. z., vyhláška č. 453/2000 Z. z., vyhláška č. 532/2002 Z. z., vyhláška č. 147/2013 Z. z., nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z.

## **Zistené nezhody**

1. - V STS nie je spracovaný návrh opatrení na zabezpečenie BOZP počas výstavby
2. SO 01 diel Elektroinštalácia
  - na str. 3 TS – je uvedená neplatná STN 33 2000-3
  - na str. 4 TS – je v doplnkovej ochrane pred úrazom elektrickým prúdom nesúlad s čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41:2019
  - v dokumentácii chýba vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle §4 zákona 124/2006 Z.z.
  - dokumentácia nerieši protipožiarnu bezpečnosť stavby v zmysle STN 920203:2013
3. SO 02 , SO 03 diel Elektroinštalácia
  - na str. 3 TS – je uvedená neplatná STN 33 2000-3
  - na str. 4 TS – je v doplnkovej ochrane pred úrazom elektrickým prúdom nesúlad s čl. 411.3.3 STN 33 2000-4-41:2019
  - v dokumentácii chýba vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle §4 zákona 124/2006 Z.z.
  - v dokumentácii chýba analýza rizika v zmysle STN EN 62305-2:2013
4. SO 03 diel Vzduchotechnika
  - v TS chýbajú roky uvedených noriem

**Plnenie požiadaviek ďalších bezpečnostných predpisov**

1. Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.
2. Inšpekčný orgán EIC IO môže na základe objednávky vykonať predkolaudačnú inšpekciu v zmysle STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

**Upozornenie**

1. Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.

Posúdenie vykonal      Ing.arch. Dučay, Ing. Daňo, Ing. Kapráľ.

dňa    06.02.2023

Kópia odoslaná na      Inšpektorát práce Košice