


Situácia stavby

mierka 1:500

PDP Veľké Uherce

rekonštrukcia a modernizácia farmy dojníc



Objektová skladba

- | č.obj | druh stavby |
|-------|---|
| 01 | Rekonštrukcia krytiny prístreškov |
| 02 | Rekonštrukcia pohybových chodieb dojárne |
| 03 | Rekonštrukcia kravínov K 100 ks - hnojné plochy |
| 04 | Výmena napájačiek |

LEGENDA OBJEKTŮ JESTVUJUCÍCH

- | |
|-------------------------|
| POZEMNÉ OBJEKTY |
| KANALIZÁCIA |
| VODOVOD – PITNÁ VODA |
| EL. ROZVOD |
| OSVETLENIE |
| MLIEKOVOD |
| VODOVOD – UZITKOVÁ VODA |



UPOZORNENIE

podzemné vedenie nie je zistené ani overené - pred zahájením zemných prác je potrebné previesť vytyčenie všetkých inžinierskych sietí a vedení

zemné práce vykonať podľa STN 73 3050

0,00 = pôvodná podlaha obj. 1

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT-STAVEBNÝ INŽINIER		VYPRACOVAL		
ING. BALLA MIROSLAV		ING. BALLA MIROSLAV		
INVESTOR	PDP Veľké Uherce 958 41 Veľké Uherce			
MIESTO STAVBY	hospodársky dvor: Veľké Uherce		FORMÁT	
NAZOV STAVBY Rekonštrukcia a modernizácia farmy dojníc			DÁTUM	06/2022
			ČÍSL. ZAK.	
			STUP. DOK	
VÝKRES	Situácia stavby			S2