

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M2446	Názov mosta:	000529-010_most cez Čierny Hron v Čiernom Balogu
Komunikácia:	529	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	010		
Kumulat. staničenie:	31,447 km (529)		
Rok postavenia:	1938	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	18,2 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M2446.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	22.6.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	9,0 t
Výhradná:	23,0 t
Výnimočná:	95,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			
Bc-opory	304-Záclony	DCM 01	
	<i>lokálny výskyt na driekoch</i>		

IDM: M2446	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 1/4
------------	-------------------	------------------	-------------

Bf-mostné krídla	302-Inkrustácie	DCM 01
	<i>silné výluhy zo stykov obkladového kameňa v dolnej polovici krídel</i>	
Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvrny	DCM 01
	<i>sústredene na styku oporami voda z hornej stavby, pretekajúca cez dilatácie v rímsach</i>	

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia	302-Inkrustácie	DCM 01
	<i>na okrajoch NK kvaple</i>	
C-Nosná konštrukcia	511-Korózia betonárskej výstuže	DCM 01
	<i>pri 2.opore na vtoku na vyložení trámu úplne odtrhnuté krytie výstuže 1 m2</i>	
Ca-Hlavná konštrukcia	301-Výkvet	DCM 01
	<i>v podhl'ade NK</i>	
Ca-Hlavná konštrukcia	304-Záclony	DCM 01
	<i>na čelách trámovej dosky, výrazné pri ústiach odvodňovačov</i>	

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	607-Výtlky vo vozovke	DCM 01
	<i>ojedinele</i>	
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny	DCM 01
	<i>v okolí uzáverov</i>	
Da-Vozovka	613-Pozdĺžne trhliny	DCM 01
	<i>v stred. špáre a v osi jazd. stôp, súbežne sieťový rozpad</i>	
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01
	<i>posyp na krajoch +vegetácia pri obrubníkoch</i>	
De-rímsa	314-Obrusovanie	DCM 01
	<i>horné hrany ríms - lokálne viditeľná výstuž na horných hranách</i>	
De-rímsa	342-Poškodenie ochrannej vrstvy	DCM 01
	<i>betónový poter sa rozpadáva</i>	

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie

Ea-Ložiská	712-Korózia oceľových častí	DCM 01
	<i>dlhodobo bez údržby, obtiažny prístup</i>	

F-Mostné závery

IDM: M2446	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 2/4
------------	-------------------	------------------	-------------

G-Odvodnenie mosta

Ga-odvodňovače	907-Upchatie odvodňovačov <i>zarastené burinou</i>	DCM 01
Ga-odvodňovače	910-Krátke odvodňovacie rúrky <i>4 ks utopené vo vrstvách vozovky, bez ochranných mriežok</i>	DCM 01

H-Ostatné príslušenstvo mosta

H-Ostatné príslušenstvo mosta	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov <i>3- madlové zábradlie z I-profilov a rúrok; o stojky cez hrnce upevnené pásy zvodnice - bez porúch</i>	DCM 01
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1005-Uvoľnené upevnenie alebo spojenie prvkov <i>na vtoku v jednom priereze prerušené oba rúrkové madlá zábradelného zvodidla</i>	DCM 01
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>bez označenia obojstranne</i>	DCM 01

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)**J-Okolie mosta**

J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia <i>svahy pri krídlach nekosené</i>	DCM 01
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta <i>na vtoku pri 1.opore nakopený komunálny odpad, na odtoku pri krídle 2.opory zostatky vybúranej časti rímsy</i>	DCM 01

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST**NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH**

611 30 ošetriť ložiská - 4 ks	Ea712	DCM 01
619 00 ošetriť a predĺžiť ústia odvodňovačov -4 ks	Ga910	DCM 01
619 00 doplniť mriežky na odvodňovačoch -4 ks	Ga910	DCM 01
616 20 náter zábradlia -80 m	H 1001	DCM 01
612 20 vyspr. krytie výstuže -1 m2	C 511	DCM 01
doplnenie chýbajúcich označení	He1009	DCM 01
Oprava postihnutej oblasti	De314	DCM 01
Odstránenie náletových drevín	J 1106	DCM 01
zvariť obe rúrky madiel zábradelného zvodidla	Ha1005	DCM 01

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

629 00 vyspr. obrus. vrstvu krytu -250 m2

611 10 čistenie vozovky -145 m2

611 10 čistenie odvodňovačov -4 ks

611 40 kosenie okolia - 80 m2

611 50 odstrániť znečistenie a vegetáciu pri obrubníkoch -16 m2

619 00 odstrániť suť po oprave rímsy

617 10 inštalovať tab. s ev.č. mosta -1 ks

Termín odstránenia závad 11/2017

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 4

PRÍLOHY:

v Ladomerkej Vieskedňa 22.06.017Podpis: 

IDM: M2446	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 4/4
------------	-------------------	------------------	-------------