

# MESTO ROŽŇAVA

## Vysvetlenie súťažných podkladov

zo dňa 06.11.2019

<b>Predmet zákazky:</b>	„Úprava vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba“
<b>Postup a metóda:</b>	postup podľa § 112 až 114, podlimitná bez využitia elektronického trhoviska
<b>Typ zákazky:</b>	zákazka na uskutočnenie stavebných prác
<b>Vyhlásené:</b>	vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 212/2019 zo dňa 21.10.2019 pod značkou 28099 - WYP

Otázky záujemcu:

### Žiadosť o vysvetlenie

Verejný obstarávateľ v rozpočte pre Objekt SO 02 Zeleň – sadové úpravy uvádza nasledovné položky :

1.

6	231	18310-1313	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,05 m <sup>3</sup> v rovine (stromy)	93,000	kus
---	-----	------------	------------------------------------------------------------------------------	--------	-----

Jamy sú príliš malé pre výsadbu alejových drevín uvedených v pol.por.č.6.

#### Otázka č.1

*Akú veľkosť jamiek máme uvažovať ?*

2.

8	MAT	026 532471	Prunus cerasifera Nigra	5,000	kus
9	MAT	026 532472	Crataegus laevigata pauls scarlet	6,000	kus
10	MAT	026 532473	Acer rubrum october glory	3,000	kus
11	MAT	026532474	Acer negundo variegatum	6,00	kus
12	MAT	026 537120	Platanus x cerifolia	2,000	kus
13	MAT	026 537121	Acer sacharinum wieri	4,000	kus
14	MAT	026 537122	Quercus coccoinea splendens	2,000	kus
15	MAT	026 537123	Paulownia tomentosa	6,000	kus
16	MAT	026 537124	Robinia pseudoacacia umbraculifera	59,000	kus

(Alejové dreviny – stromy nemajú uvedenú veľkosť položky 8-16) .

#### Otázka č.2

*Akú veľkosť drevín resp. obvod kmienu v metrovej výške, a patričnej veľkostnej kategórie jamy (položka por.č.6) máme uvažovať ?*

3.

11	MAT	026532474	Acer negundo variegatum	6,00	kus
----	-----	-----------	-------------------------	------	-----

Acer negundo (položka por.č.11) je na zozname invázných druhov rastlín, nesmie sa vysádzať.

#### Otázka č.3

*Akú náhradu máme uvažovať za túto drevinu ?*

4.

39	231	18420-2111	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m	93,000	kus
----	-----	------------	------------------------------------------------------------	--------	-----

K položke 39 chýba korešpondujúca položka, koly pre stabilizáciu drevín 117 ks.

**Otázka č.4**

*Máme doplniť stabilizáciu v rátane materiálu (kolov) ?*

5.

37	231	18340-5291	Príplatok za mulčovaciu kôru	4022,000	m2
----	-----	------------	------------------------------	----------	----

Položka by mala byť uvedená ako: mulčovacia kôra a samostatne rozloženie mulčovacej kôry.

**Otázka č.5**

*Je možné uviesť takto túto položku ?*

6.

49	221	56475-11155	Osadenie a dodávka prírodných kameňov v štrk.lôžku	22,000	kus
----	-----	-------------	----------------------------------------------------	--------	-----

**Otázka č.6.1**

*Jedná sa o ukladanie kameňov vo forme skalky, šľapáku alebo komunikácie ?*

**Otázka č.6.2**

*Aký je objem kameňov / tonáž je potrebné uvažovať ?*

**Otázka č.6.3**

*O aký typ kameňa sa jedná ?*

## Odpovede projektanta

**K otázke č. 1:** Všeobecným pravidlom je, že by veľkosť jamky mala byť 1,5 krát väčšia ako koreňový bal. V priemere by to mala byť jamka veľkosti 0.125 m<sup>3</sup>.

**K otázke č. 2:** Navrhujú sa sadenice výšky 3 m (+- 50 cm), s priemerom kmeňa 8-10 cm.

**K otázke č. 3:** Náhrada za Acer Negundo Variegatum: Acer Platanoides Drummondii

**K otázke č. 4:** Položka č. 39. (rozpočet pre zeleň): je vrátane stabilizácie, čiže kolov.

**K otázke č. 5:** V položke 37 (rozpočet pre zeleň) sú zahrnuté aj náklady na zaobstaranie mulčovacieho materiálu, aj jej rozprestretie.

**K otázke č. 6:** Jedná sa o nášľapné prírodné kamene - šľapáky, osadené v štrkovom lôžku (lokalizácia: centrálna plocha pri altánku) - čiže je to v podstate chodník. Druh kameňa: andezit, prípadne bridlica. Priemer kameňov 40-60cm (priemerne 50 cm), hrúbky 3-6 cm. Váha: 1 m<sup>2</sup> = 900 kg. 22 ks kameňov je približne 5,5 m<sup>2</sup>.