



LEGENDA:



REKONŠTRUKCIA CESTY II/585



REKONŠTRUKCIA MOSTOV NA II/585

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV
-2-

IDENTIFIKÁCIA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ (PZ)

V záujmovom území sa PZ v správe SPP - distribúcia a.s.

NENACHÁDZAJÚ

dátum: 3.12.2010

podpis:

B

ISPO		spol. s r.o.		
inžinierske stavby		Slovenská 86, 080 01 Prešov		
Tel., Fax : 051/74636 95, 74636 99				
VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.M.MEDOŇ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.Š.KRIŠTOF	ING.J.ANTOL
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ		DÁTUM	11/2010
OBJEDNÁVATEL	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, BANSKÁ BYSTRICA		FORMÁT	A4
STAVBA :			STUPEŇ	DSP, DRS
REKONŠTRUKCIA CESTY II/585			Č. ZÁKAZKY	2024/2005
DOLNÁ STREHOVÁ-PÔTOR			MIERKA	
OBJEKT :			Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
B - PREHLADNÁ SITUÁCIA			1	