





Křižovatka v obci
Dolná Strehová



Křižovatka za obcou
Slovenské Kľačany



Křižovatka v obci
Pôtor



LEGENDA:

- UZÁVRETÝ ÚSEK CESTY II/585
- OBCHÁDZKA

101-00

ISPO inžinierske stavby				
Slovenská 86, 080 01 Prešov				
Tel.,Fax : 051/74636 95, 74636 99				
VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.MEDON	ING.ADAMEČKO	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.Š.KRISTOF	ING.J.ANTOL
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ	DÁTUM	11/2010	
OBJEDNÁVATEL	BANSKOBYSTRICKÁ REGIONÁLNA SPRÁVA CIEST, BANSKÁ BYSTRICA	FORMÁT	2x44	
STAVBA :			STUPEŇ	DSP, DRS
REKONŠTRUKCIA CESTY II/585			Č. ZÁKAZKY	2024/2005
DOLNÁ STREHOVÁ-PÔTOR			MIERKA	Č. PRÍLOHY
OBJEKT :			101-00 REKONŠTRUKCIA CESTY II/585	Č. SÓPRAVY
PRÍLOHA :			DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE-SCHÉMA OBCHÁDZKY	8.5