

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V UL. TŘ. LEGIÍ V BYSTRICI P. H.  
ZOV - SITUACE  
M 1:500

POZN.:  
PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘÍVKAMI.  
CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.



LEGENDA:

- HRANICE PARCEL K. Ú. BYSTRICE POD HOSTÝNEM S PARCELNÍMI ČÍSLY
- STÁVAJÍCÍ POLOHOPIS
- SO 101, SO 102 CHODNÍK
- HRANICE STAVBY - TRVALÁ
- HRANICE STAVBY - DOČASNÁ
- HRANICE STAVENIŠTĚ - VYMEZENÁ ČÁST POZEMKU PARC. Č. 887/4

POLOHU VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.  
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK ±0,000 = NEUVEDENO

PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ OLŠA			
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ OLŠA			
KRAJ / MĚSTO	ZLÍNSKÝ	BYSTRICE POD HOSTÝNEM	STUP.DOK.	DSP
OBJEDNATEL	MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM		DATUM	03/2017
AKCE:			Č. ZAKÁZKY	2017_08
PŘÍLOHA:			MĚŘÍTKO	1:500
			FORMÁT	4 x A4
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY SITUACE			Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
			E.3	