

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 7047  |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli |   |
| Název:                                | Město Šternberk   |
| Sídlo:                                | Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk  |
| IČO:                                  | 00299529  |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce   |
| 1.5. Forma zadávacího řízení:         | Zjednodušené podlimitní řízení  |

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

*Poznámka zadavatele: Všechny níže uvedené dotazy (žádosti o vysvětlení), mimo dotaz č. 1, směřují na část A veřejné zakázky.*

### **DOTAZ 1**

Prosím o doplnění rozměrů digestoře. Na výkrese jsme je nenašli.

### **ODPOVĚĎ 1**

Digestoř bude mít rozměry 600x600 mm (+/- 20 mm).

### **DOTAZ 2**

02 VYTÁPĚNÍ

Na výkrese 02 schází označení jednoho radiátoru.

### **ODPOVĚĎ 2**

Zadavatel doplňuje chybějící označení radiátoru: 22 51000. Zadavatel v příloze přikládá nový a upravený výkres.

### **DOTAZ 3**

02 VYTÁPĚNÍ

Dle PD v místnosti 3.11 umístěn přes příčku radiátor.

### **ODPOVĚĎ 3**

Správné umístění radiátoru je na vnitřní příčce. Zadavatel v příloze přikládá nový a upravený výkres.

### **DOTAZ 4**

02 VYTÁPĚNÍ

Rozpočet oddíl 735 uvedeno 17ks radiátorů, na výkrese uvedeno 19ks.

### **ODPOVĚĎ 4**

Správný počet radiátorů je 19 ks.

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení předkládá nový a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém bylo počet radiátorů opraven.

### DOTAZ 5

U položek je uvedena chybná výška radiátorů, která není v PD uvedena:

24	K	735152615	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1103 W	kus	2,000
25	K	735152617	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1379 W	kus	2,000

### ODPOVĚĎ 5

Správná hodnota výšky radiátorů je 500 mm.

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení předkládá nový a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byla výška radiátorů opravena.

### DOTAZ 6

#### 02 VYTÁPĚNÍ

S chybným počtem radiátorů souvisí i chybný počet napojení a hlavic oddíl 734 :

15	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	17,000
16	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	17,000

### ODPOVĚĎ 6

Správná hodnota počtu napojení a hlavic je 22 ks. Projektant uvažuje sjednocení napojovacích armatur i u stávajících prvků.

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení předkládá nový a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém byl počet napojení a hlavic opraven.

### DOTAZ 7

#### 02 VYTÁPĚNÍ

V PD uvedeny u napojování radiátoru údaje - 15 OV,VK. V rozpočtu schází.

### ODPOVĚĎ 7

Uvedené napojení radiátoru je součástí dodávky otopných těles.

### DOTAZ 8

#### 02 VYTÁPĚNÍ

V rozpočtu kompletně schází položky s přepojením stávajících radiátorů – viz PD výkres 2

### ODPOVĚĎ 8

Chybějící položky zadavatel zohlednil v upraveném a nově předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, v rámci oddílu Vytápění s číslem 735.

## DOTAZ 9

### 02 VYTÁPĚNÍ

V technické zprávě uvedena nutnost navýšení tepelného výkonu o 42 kW – chybí v rozpočtu včetně případných úprav kotelny.

## ODPOVĚĎ 9

Na začátku TZ je popsán skutečný stav. Přívod z kotelny je již do podkroví doveden – s nutným navýšením bylo již počítáno ve stávajícím realizovaném stavu, kdy půdní vestavba, jako samostatná etapa, nebyla dříve realizována především z finančních důvodů.

## DOTAZ 10

### 01 – Zdravotechnika

Na výkrese č. 02 uveden zařizovací prvek UM1 místnost 3.07 – jeho popis schází v technické zprávě a na výkrese č. 3.

## ODPOVĚĎ 10

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá upravené výkresy ZT, kde bylo výše uvedené doplněno.

## DOTAZ 11

### 01 – Zdravotechnika

Na výkrese č. 02 v místnostech 3.05 a 3.06 není označení umyvadla.

## ODPOVĚĎ 11

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá upravené výkresy ZT, kde bylo výše uvedené doplněno.

## DOTAZ 12

### 01 – Zdravotechnika

Na výkrese č. 03 větev 1 – 1 A

- Schází podlahová vpust.
- Schází napojení dřezu z místnosti 3.6
- U myčky schází napojení na vodu

## ODPOVĚĎ 12

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá upravené výkresy ZT, kde bylo výše uvedené doplněno.

## DOTAZ 13

### 01 – Zdravotechnika

Na výkrese č. 03 schází umístění níže uvedených ventilů dle rozpočtu oddíl 722. Počty u některých položek spíše odpovídají položkám oddílu 725, jako jsou rohové ventily, které v rozpočtu schází:

25	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	6,000
----	---	-----------	--	-----	-------

26	K	722231072	Armatury se dvěma závitý ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2	kus	1,000
27	K	722231074	Armatury se dvěma závitý ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	1,000
28	K	722232061	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	10,000
29	K	722232062	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	3,000
34	K	PC	Ventil oddělovací DN25-ČSNEN1717-DN25	soubor	1,000
35	K	PC-1	Ventil oddělovací ČSNEN1717-PISOÁRY DN15	soubor	1,000

## ODPOVĚĚ 13

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá upravené výkresy ZT a současně nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém upravil položky oddílu 722.

## DOTAZ 14

01 – Zdravotechnika

Připomínky k rozpočtu:

**a.** Oddíl 721 na výkresové dokumentaci nalezen 1 ks místnost č. 3.13 :

11	K	721211401	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,000
----	---	-----------	--	-----	-------

**b.** Oddíl 721 na výkresové dokumentaci nalezen 1 ks místnost č. 3.07 :

12	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000
----	---	-----------	---	-----	-------

**c.** Oddíl 722 z položky není jasné DN ventilu

35	K	PC-1	Ventil oddělovací DN25-ČSNEN1717-PISOÁRY DN15	soubor	1,000
----	---	------	---	--------	-------

**d.** V oddíle 722 schází nástěnky pro výtokové ventily – baterie, roháčky, napojení pisoárů, pračky.

**e.** Oddíl 725 položka může být použit běžný pisoárový záchodek upevněný v příslušné výšce?

40	K	725121525-1	PIS1-Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem- dětský	soubor	2,000
----	---	-------------	--	--------	-------

**f.** Oddíl 725 níže uvedená položka neobsahuje zdroj pro ovládání 3 ks pisoáru:

41	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	3,000
----	---	-----------	--	-----	-------

**g.** Na výkrese celkově 9 kusů umyvadel 3 provedení (UM,UM1 a UMi) v rozpočtu pouze 7 ks

42	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	6,000
43	M	642R10060	umyvadlo keramické závěsné 60 x 45 cm bílé	kus	5,000
44	M	642110230	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000

48	K	725219104	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových	soubor	1,000
49	M	552311220	umyvadlo nerezové automatické závěsné 2 vody	kus	1,000

**h.** U položky není plně jasný text prosíme o upřesnění:

49	M	552311220	umyvadlo nerezové automatické závěsné 2 vody	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

**i.** Položka uvedena v rozpočtu 2 x v SO 01 půdní vestavba jako položka:

43	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000
----	---	-----------	---	--------	-------

a v rozpočtu zdravotnické jako

50	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	4,000
----	---	-----------	--	--------	-------

Kterou položku ocenit

**j.** V dokumentaci uvedeny dvojčrezy 3ks, v rozpočtu uvedeny 2 ks :

51	K	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	2,000
----	---	-----------	---	--------	-------

**k.** V PD nalezen 1 ks místnost č. 3.07 :

53	K	725811116	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2 x 150 mm	soubor	2,000
----	---	-----------	--	--------	-------

**l.** Počet neodpovídá PD. V popisu UM a UMi není uvedeno ovládání výpusti. Prosíme zároveň o upřesnění specifikace.

K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000
---	-----------	--	--------	-------

**m.** Oddíl 726 nesouhlasí počet prvků:

59	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	6,000
----	---	-----------	---	--------	-------

**n.** Montážní prvek pro WC invalidní je odlišný oproti WC normálnímu:

62	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	4,000
----	---	-----------	--	--------	-------

## ODPOVĚĚ 14

- Bude oceněno dle soupisu.
- Bude oceněno dle soupisu.
- Správně je DN 15.
- Pro uvedené výtokové ventily nebudou nástěnky instalovány, běžně se neužívají.
- Lze použít běžný pisoár, umístěný v předepsané výšce.
- Pisoáry budou ovládány automaticky – radarovým senzorem
- Správně je 9 ks.
- Popis položky upřesněn.
- Ano, jedná se o duplicitu.
- Správně jsou 3 ks, v nově předaném soupisu bylo upraveno.
- Správně je 1 ks, v nově předaném soupisu bylo upraveno.
- Množství a popis upřesněno
- Správně je 8 ks.

n) Upraveno.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, ve kterém upravil výše uvedené položky.

## DOTAZ 15

Dle výkresu má být stěnové madlo

45	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000
----	---	-----------	---	--------	-------

Dle výkresu č. 6, na který se odkazuje rozpočet, není jasné, kde jsou tyto položky umístěné, prosíme o upřesnění.

47	K	725R91701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	ks	4,000
----	---	-----------	---	----	-------

VV

"v.č.6

VV

4

4,000

48	K	725R91702	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	ks	4,000
----	---	-----------	---	----	-------

VV

"v.č.6

VV

4

4,000

49	K	725R91703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	ks	7,000
----	---	-----------	---	----	-------

VV

"v.č.6

VV

7

7,000

## ODPOVĚĎ 15

Správně je madlo dle popisu uvedeného v soupisu.

Zadavatel dále předkládá upravené výkres D1.1.1 - 4\_23\_STAVEBNÍ-VYBAVENÍ PRO POSTIŽENÉ, ze kterého je nově umístění položek patrné.

## INFORMACE

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby opět činila minimálně celou svoji původní délku. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje v dokumentu „Výzva k podání nabídky“ znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“, kde se původní znění tohoto článku ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním následovně:

### LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 3. 2020 v 10.00 hod.**

Přílohy:

Výkres stb-zs1-3-0120-zt02\_vys5

Výkres stb-zs1-3-0120-zt03\_vys5

Výkres stb-zs1-3-0120-vzt03\_vys5

Výkres stb-zs1-3-0120-top02\_vys5

Výkres D1.1.1 - 4\_23\_STAVEBNÍ-VYBAVENÍ PRO POSTIŽENÉ\_vys5

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - část A\_vys5