



Značka		Popis značky	Zobrazenie značky	Rozmer /počet	Spôsob upevnenia značky
131		Práca		900 5 ks	nosič: samostatný podstavec: 1 ks
254		Zákaz predchádzania		600 2 ks	nosič: samostatný podstavec: 1 ks
135		Svetelné signály		900 2 ks	nosič: samostatný podstavec: 1 ks
212-20		Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo		600 1 ks	nosič: samostatný podstavec: 1 ks
212-10		Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo		600 1 ks	nosič: samostatný podstavec: 1 ks

264		Koniec zákazu predchádzania		600 2 ks	nosič: samostatný podstavec: 1 ks
VS1 702-45		Výstražné svetlo typu L8H Smerovacia doska obojstranná, ľavá/pravá		1000x250 20 ks	svetlo na každej druhej doske
VS1 701-55		Výstražné svetlo typu L8H Zábrana na označenie uzávierky		2000x250 2x1 ks	nosič: dvojica    podstavec: 2x2 ks
503-10		Smerová šípka doľava		330x600 2 ks	nosič: spoločný s 131
503-20		Smerová šípka doprava		330x600 1 ks	nosič: spoločný s 131

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNANÍ

Zodpovedný projektant	Ing. Zuzana Podolcová	
GENERÁLNY PROJEKTANT		
Zákazkové číslo:	1915	

Trnavská 27, 831 04 BRATISLAVA

Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Marek Balko			
Navrhol - vypracoval:	Ing. Marek Balko			
Kontroloval:	Ing. Zuzana Podolcová			
Kraj:	Banskobystrický	Okres: Krupina		
Investor - stavebník:	Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica		Žriedlová 1, 040 01 KOŠICE	
Stavba:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie - Senohrad a II/527 Dobrá Niva - Senohrad I. etapa - úseky v rámci okresu Krupina Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,291 Názov SO KA-526.005.02 Rekonštrukcia mosta ev.č. 526-005 km 4,464 - úprava komunikácie		Riaditeľ:	Ing. Ján Tóth
			Srpuň - účel:	DSPRS
			Zákazkové číslo:	1915
			Dátum:	10/2020
			Počet A4:	5
Mierka:	1:500			
Číslo SO:	526-005.02	Súprava:		
Názov prílohy:	Dočasné dopravné značenie - 2. etapa		7.2	