



# C.1.1

<p>STAVEBNÍK:</p> <p><b>Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.</b></p> <p>Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica</p>	 <p><b>Banskobystrická regionálna správa ciest</b></p>
---	--

<p>OBJEDNÁVATEL:</p> <p><b>Banskobystrický samosprávny kraj</b> <b>Banská bystrica</b></p> <p>Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica</p>	 <p><b>BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</b></p>
---	--

 <p><b>ISPO spol. s r. o.</b></p> <p><b>Inžnierske stavby</b></p> <p>Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</p>	<p>ZODP. PROJEKTANT: ING. Š. KRÍŠTOF</p> <p>VYPRACOVAL: ING. J. ADAMEČKO</p>	<p>HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ</p> <p>KONTROLOVAL: ING. J. ANTOL</p>
	<p>OBJEDNÁVATEL: <b>Banskobystrický samosprávny kraj</b></p>	
OKRES: LUČENEC	KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	
KAT. ÚZEMIE: VEĽKÁ NAD IPĽOM, TREŇČ	DÁTUM: 12/2018	
<p>STAVBA: <b>Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov</b></p>	STUPEŇ: DSP, DRS	
	Č. ZÁKAZKY: 2921/2018	
<p>ČASŤ: <b>C.1.1 Koordinačné výkresy stavby, okres Lučenec</b></p>	MIERKA:	
	Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY: