



Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepny závod Banská Bystrica
Správa povodia Slanej
Cukrovarská 6

979 80 Rimavská Sobota

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/tel.	Miesto odoslania
	BBRSC/03 994 /2016	Václavíková Ing.arch.	Lučenec 5.8.2016
		0905 988 380	

Vec: Výzva na odstránenie závady pri erózii vodného toku v k.ú. Kokava nad Rim .

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica, ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja na základe obhliadky na tvári miesta a na základe dokumentácie spracovateľa geologického prieskumu územia cesty II/526 Kriváň – Hnúšťa v km 71,030-71,100 sa zistilo, že v uvedenom úseku došlo k erózii vodného toku.

Z toho dôvodu Vás vyzývame v rámci Vašich finančných možností o zjednanie nápravy - opravy poškodeného brehu vodného toku, aby nedochádzalo k ďalšiemu rozširovaniu erózií.

Žiadali by sme poskytnutie odpovede ako uvedený nedostatok odstránite a v akom časovom období.

S pozdravom

Banskobystrická
regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica

Peter Bobrík
vedúci technického úseku

Na vedomie :

Banskobystrický samosprávny kraj , Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica - scann

Okresný úrad Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Nám. Republiky č. 26, 984 01 Lučenec - scann



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepňý závod Banská Bystrica
Správa povodia Slanej
Cukrovarská 6, 979 80 Rimavská Sobota

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. generálne riaditeľstvo -1-	
Dátum: 19 -09- 2016	
Číslo záznamu: 04768/2016	Číslo spisu:
Prílohy/ily:	Vybavuje:

Vajanského 857
984 01 Lučenec

Váš list zn./zo dňa

Naša značka:
CS691/2016 CZ 10629/2016 - 342070

Vybavuje:
Bc. Dovala

Rimavská Sobota
05.09.2016

Vec:

Výzva na odstránenie závady pri erózii vodného toku v k. ú. Kokava nad Rimavicou – odpoveď

V liste zo dňa 10.08.2016 nás vyzývate na vykonanie opravy poškodeného brehu vodného toku tečúceho v súbehu so štátnou cestou II/526 Kriváň – Hnúšťa v km 71,030 – 71,100. Na uvedenom úseku štátnej cesty II/526 Kriváň – Hnúšťa bol vypracovaný geologický prieskum komunikácie pričom bolo zistené, že na vodnom toku nachádzajúcom sa v súbehu so štátnou cestou došlo k erózii brehov a uvedený stav koryta toku môže poškodzovať stabilitu cestného telesa.

Na základe uvedenej výzvy bola pracovníkmi SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota vedúcim ÚVP Ing. Milošom Trochom a úsekovým technikom PÚ Rimava II Bc. Marekom Dovalom vykonaná obhliadka vodného toku tečúceho v súbehu so štátnou cestou II/526 Kriváň – Hnúšťa v km 71,030 – 71,100. Po vykonanej obhliadke dáva Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota na vašu výzvu nasledovnú odpoveď:

- Vodný tok Ľubienka tečúci v súbehu so štátnou cestou II/526 Kriváň – Hriňová je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota. Uvedený vodný tok evidujeme ako neupravený vodný tok t. j. v prirodzenom stave. V čase vykonanej obhliadky vodného toku v r. km 0,383 – 0,453 nebolo na koryte vodného toku zistené žiadne narušenie brehu, záтары v koryte vodného toku a neohrozuje teleso štátnej cesty II/526 Kriváň – Hriňová v km 71,030 – 71,100.
- V súčasnosti je koryto p. Ľubienka v r. km 0,383 – 0,453 v prirodzenom stave bez zistených poškodení brehov a koryta erozívnou činnosťou prúdiacej vody na neupravenom úseku vodného toku. Z uvedeného dôvodu Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia Slanej Rimavská Sobota neplánuje v najbližšom období vykonať údržbu vodného toku. Koryto vodného toku budeme naďalej monitorovať a v prípade potreby vykonáme potrebné opatrenia na odstránenie vzniknutých závad.

Podnik je zapísaný
v Obchodnom registri:
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: PŠ, vložka číslo: 713/S

IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213

Bankové spojenie:
VUB, a. s.
SK4902000000000260080553
SWIFT: SUBASKBX

Úsek:
riadiť správy povodia
ústredňa
dispečing


Telefón:
047 / 562 10 52
047 / 562 36 31
047 / 562 36 44

Fax:
047 / 562 13 67

E-mail:
rimaveka.sobota@svp.ek
dispecing.hron.rs@svp.ek

- V zmysle § 47 ods.3 písm. a, b) zákona č.364/2004 o vodách vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady
a, dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd.
b, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd. splavovaním a ťadom.

S pozdravom



Ing. Ladislav Varga
riaditeľ správy povodia

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Odštepny závod Banská Bystrica
Správa povodia Slanej
Cukrovarská 6
979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA
- 1 -