


- LEGENDA:
- situácia - úsek cesty III/2535
 - - - spojnica bodov bodového poľa
 - ⊙ bod bodového poľa

PODPIS:
DÁTUM:

Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom.

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| ZAMERAL: GEOsys s.r.o. | VÝHOTOVIL: Ing. Štefan Brnčík | KONTROLOVAL: Ing. Martin Talarovič | OVERIL: Ing. Štefan Brnčík |  geodetická kancelária Rezedova 25/B 821 01 Bratislava | |
| SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, realizácia JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv | KRAJ: Banskobystrický | KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Banská Štiavnica | | |
| OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj | | PROJEKTANT: Basler & Hofman Slovakia s.r.o. | | | |
| AKCIA: Sanácia zosuvov na cestách II. a III.triedy | | | | | |
| cesta III/2535 Banská Štiavnica Predrealizačné zameranie pre spracovanie projektovej dokumentácie | | | | Č. ZAKÁZKY 017/22NR | DÁTUM: 27.04.2022 |
| | | | | FORMÁT: A3 | MIERKA: 1 : 250 |
| | | | | Č. VÝKRESU: 1 | |
| DRUH VÝKRESU: Prehľad bodov bodového poľa | | | | | |