

PR: 2
0.005 88

3.39
3.14
0.25
0.50
0.15
286.97
0.98
Hranica pozemku
Rozobratie a následná úprava poškodeného úseku dlaždenej komunikácie
TRM PILÓTA Ø118/9,0, dĺ. 5 m, á= 0,75 m
3%

PR: 3
0.010 72

Hranica pozemku

3.30
0.25
3.05
0.50
0.15
286.69
3%
0.74

Rozobratie a následná úprava poškodeného úseku dlaždenej komunikácie

TRM PÍLÓTA Ø118 9,0, dl. 5 m, á= 0,75 m

PR: 4
0.015 81

3.18
2.93
0.25
0.50
0.15
286.56
3%
0.66

Rozobratie a následná úprava poškodeného úseku dlaždenej komunikácie

TRM PILÓTA Ø118/9,0, dl. 5 m, á = 0,75 m

Hranica pozemku

PR: 5
0.020 80

Hranica pozemku

3.07
2.82
0.25
0.50
0.15
286.38
< 3%
0.72

Rozobratie a následná úprava poškodeného úseku dlažbenej komunikácie

RM PILÓTA Ø118/90, dĺ. 5 m, á= 0,75 m

PR: 6
0.025 80

Hranica poze

2.96
2.71
0.25
0.50
0.15
286.32
< 3%
0.71

Rozobratie a následná úprava
poškozeného úseku dlažběnej
komunikácie

TRM PILÓTA Ø118/9,0, dl. 5 m, á=0,75 m

Premenlivá výška kotevného prahu po úroveň nivelety okraja vozovky a min. 150mm nad túto úroveň.



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING.VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.		 GEART, s.r.o. P.O.HVIEZDOSLAVA 42A 010 01 ŽILINA E-MAIL: GEART@GEART.SK WEB: WWW.GEART.SK TEL./FAX: + 421-041-2861263			
VEDÚCI PROJEKTANT		ING.VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.					
VYPRACOVAL		ING.MARTIN ŠTEFÁNIK					
KONTROLOVAL		ING.VLASTIMIL CHEBEŇ, PHD.		STUPEŇ	DRS		
OBJEDNÁVATEĽ: -		KRAJ: Trenčiansky	OKRES: Púchov	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Púchov	PROFESIA	GEOSTATIKA	
STAVBA Sanácia havárie MK ulica Astrová OBJEKT MK ulica Astrová VÝKRES Pričné rezy					MIERKA	1:100	Č.VÝKR. 2
					DÁTUM	01/2018	
					REVÍZIA	-	
					FORMÁT		